Prot. 6580/TEC/4341

Castellanza, 08/11/2014

Egr. Sig.

Maurizio Frigoli

Assessore ai Lavori Pubblici

COMUNE DI CASTELLANZA

viale Rimembranze, 4

21053 Castellanza (VA)

e p.c.

Egr. Sig. Arch.
Silvano Ferraro

Capo Settore Ufficio Tecnico

COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 21654/2014 Data: 11/11/2014 Ufficio:13 LAVORI PUBBLICI -Copia A: ASS. M. FRIGOLI

Allegati. NO

M

# SOPRALLUOGO APPARTAMENTO

Relazione tecnica di riassegnazione alloggio di Via Roma, 59/A piano primo sub.504 (ex assegnataria Sig.ra Nebuloni)

### RELAZIONE

#### Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'appartamento sito al piano primo di Via Roma, 59/A (ex assegnataria Sig.ra Nebuloni);
- che in data 7 novembre 2014 veniva effettuato sopralluogo ai fini di una valutazione tecnologica ed ambientale delle condizioni dello stesso.

### Tutto ciò premesso


⇒ In data 7 novembre 2014 è stato effettuato sopralluogo nell'appartamento sito in Via Roma, 59/A - piano primo e si riporta nella tabella seguente quanto è stato riscontrato;

ELEMENTI	NOTA DESCRITTIVA	OPERE DA ESEGUIRE		
IMPIANTO ELETTRICO	* Contatore ENEL posizionato in apposito locale adiacente le cantine.	<ul> <li>Adeguamento impianto elettrico interno e redazione del certificato di conformità.</li> </ul>		
IMPIANTO GAS	* Contatore GAS posizionato internamente nel locale cucina.	<ul> <li>Spostamento esterno del contatore gas ed adeguamento linea adduzione.</li> </ul>		

## CASTELLANZA SERVIZI S.r.l.

21053 CASTELLANZA (VA) - C.so Matteotti, 20

1







IMPIANTO RISCALDAMENTO	* E' presente una caldaia murale a tiraggio forzato.	<ul> <li>Posa sotto traccia tubazioni a vista dell'impianto di riscaldamento.</li> </ul>		
PRODUZIONE ACQUA CALDA	* E' presente una caldaia murale a tiraggio forzato.	<ul> <li>Posa sotto traccia tubazioni a vista dell'impianto idrico sanitario.</li> </ul>		
STRUTTURA VERTICALE	* In buone condizioni.	NESSUNA		
ELEMENTI SANITARI	* Water, lavabo, bidet e vasca da bagno vetusti.	<ul> <li>Sostituzione elementi sanitari e fornitura e posa di lavello cucina se richiesto dal nuovo inquilino.</li> </ul>		
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	* Pavimenti in condizioni accettabili, rivestimento bagno vetusto e rivestimento cucina parzialmente rovinato.	Sostituzione completa rivestimento bagno e ripristino parziale rivestimento cucina.		
SERRAMENTI ED OSCURAMENTI	* In condizioni accettabili.	• Controllo maniglie dei serramenti.		
PORTONCINO DI INGRESSO e PORTE INTERNE	* In buone condizioni.	NESSUNA		
LOCALE CANTINA BOX	<ul><li>Presente ed in buone condizioni</li><li>Assente</li></ul>	NESSUNA NESSUNA		


Non sono state riscontrate anomalie imputabili a una cattiva manutenzione dell'inquilino. L'immobile oggetto di relazione può essere riassegnato previa esecuzione delle manutenzioni elencate, che saranno imputate sul capitolo delle piccole manutenzioni straordinarie.

UFFICIO TECNICO – CASTELLANZA SERVIZI SRL

Il Tecnico incaricato

·


MOUERO CONTRA	TEL COMUNE DI CASTELLANZA		MILLESIMI PROPRIETA' 9.698
INTERNO N	COLLEGATO COLLEGATO	STABILE DI VIA ROMA 59A	
PARTITA 203	Sez. CZ Fg. 5	Mapp. 986 Sub. 504 Cat. A/3 Classe 2 Vani 3 Rendita L 450.000	



PLANIMETRIA DI INSIEME



PIANTA PIANO PRIMO scala 1:2000



$\bigcirc$ I				$\cap$
$\supset$	ノビ	$\Box$	Г	

SUPERFICIE ABITAZIONE MQ 54.00

data 22.09.1998 Firma

MOD. BN (CEU)



CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

Planimetria di u.i.u. in Comune di CASTELLANZA via ROMA civ 59/A PIANO PRIMO VIA ROMA PROPRIETA' MAPP. 986 ON COMUNALE SUB.506 **HAPP. 986** SUB.505 **ORIENTAMENTO** SCALA'DI I: 200 Compilate del .....GEOMETRA (Titolo, cognome e nome) Dichiarazione di N.C. Denuncia di variazione 🕱 BIAGIO INNECCO Iscritto all'albo de | GEOMETRI DTT 1998 Identificativi catastali F. ...5 n. 986 sub. 504 della provincia di VARESE