

Allegato E1

Log Fotografico Sondaggi e  
Piezometri (Postazioni BH,  
BHE e MW)

Figura. 1 Sondaggio BH28 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 2 Sondaggio BH28 da 5 a 10 m da p.c.



Figura. 3 Sondaggio BH29 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 4 Sondaggio BH29 da 5 a 9,3 m da p.c.



Figura. 5 Sondaggio BH30 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 6 Sondaggio BH30 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 7 Sondaggio BH31 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 8 Sondaggio BH31 da 5 a 8 m da p.c.




Figura. 9 Sondaggio BH32 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 10 Sondaggio BH32 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 11 Sondaggio BH33 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 12 Sondaggio BH33 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 13 Sondaggio BH34 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 14 Sondaggio BH34 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 15 Sondaggio BH35 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 16 Sondaggio BH35 da 5 a 9 m da p.c.



Figura. 17 Sondaggio BH36 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 18 Sondaggio BH36 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 19 Sondaggio BH37 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 20 Sondaggio BH37 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 21 Sondaggio BH38 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 22 Sondaggio BH38 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 23 Sondaggio BH39 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 24 Sondaggio BH39 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 25 Sondaggio BH40 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 26 Sondaggio BH40 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 27 Sondaggio BH41 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 28 Sondaggio BH41 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 29 Sondaggio BH42 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 30 Sondaggio BH42 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 31 Sondaggio BH43 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 32 Sondaggio BH43 da 5 a 8 m da p.c.




Figura. 33 Sondaggio BH44 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 34 Sondaggio BH44 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 35 Sondaggio BH45 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 36 Sondaggio BH45 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 37 Sondaggio BH46 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 38 Sondaggio BH46 da 5 a 8 m da p.c.



*Figura. 39 Sondaggio BH47 da 0 a 5 m da p.c.*



*Figura. 40 Sondaggio BH47 da 5 a 8 m da p.c.*



Figura. 41 Sondaggio BH48 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 42 Sondaggio BH48 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 43 Sondaggio BH49 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 44 Sondaggio BH49 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 45 Sondaggio BH50 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 46 Sondaggio BH50 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 47 Sondaggio BH51 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 48 Sondaggio BH51 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 49 Sondaggio BH52 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 50 Sondaggio BH52 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 51 Sondaggio BH53 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 52 Sondaggio BH53 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 53 Sondaggio BH54 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 54 Sondaggio BH54 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 55 Sondaggio BH55 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 56 Sondaggio BH55 da 5 a 10 m da p.c.



Figura. 57 Sondaggio BH56 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 58 Sondaggio BH56 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 59 Sondaggio BH57 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 60 Sondaggio BH57 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 61 Sondaggio BHE1 da 0 a 4 m da p.c.



Figura. 62 Sondaggio BHE2 da 0 a 4 m da p.c.



Figura. 63 Sondaggio BHE3 da 0 a 4 m da p.c.



Figura. 64 Sondaggio BHE4 da 0 a 4 m da p.c.



Figura. 65 Sondaggio BHE5 da 0 a 4 m da p.c.



Figura. 66 Sondaggio BHE6 da 0 a 4 m da p.c.



Figura. 67 Piezometro MW14 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 68 Piezometro MW14 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 69 Piezometro MW14 da 30 a 35 m da p.c.



Figura. 70 Piezometro MW14 da 35 a 40 m da p.c.



Figura. 71 Piezometro MW14 da 40 a 45 m da p.c.



Figura. 72 Piezometro MW14 da 45 a 50 m da p.c.



Figura. 73 Piezometro MW14 da 50 a 55 m da p.c.



Figura. 74 Piezometro MW14 da 55 a 60 m da p.c.



Figura. 75 Piezometro MW15 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 76 Piezometro MW15 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 77 Piezometro MW15 da 30 a 35 m da p.c.



Figura. 78 Piezometro MW15 da 35 a 40 m da p.c.



Figura. 79 Piezometro MW15 da 40 a 45 m da p.c.



Figura. 80 Piezometro MW15 da 45 a 50 m da p.c.



Figura. 81 Piezometro MW15 da 50 a 55 m da p.c.



Figura. 82 Piezometro MW15 da 55 a 60 m da p.c.



Figura. 83 Piezometro MW16 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 84 Piezometro MW16 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 85 Piezometro MW16 da 30 a 35 m da p.c.



Figura. 86 Piezometro MW16 da 35 a 40 m da p.c.



Figura. 87 Piezometro MW16 da 40 a 45 m da p.c.



Figura. 88 Piezometro MW16 da 45 a 50 m da p.c.



Figura. 89 Piezometro MW16 da 50 a 55 m da p.c.



Figura. 90 Piezometro MW16 da 55 a 60 m da p.c.



Figura. 91 Piezometro MW17 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 92 Piezometro MW17 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 93 Piezometro MW17 da 30 a 35 m da p.c.



Figura. 94 Piezometro MW17 da 35 a 40 m da p.c.



Figura. 95 Piezometro MW18 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 96 Piezometro MW18 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 97 Piezometro MW18 da 30 a 35 m da p.c.



Figura. 98 Piezometro MW18 da 35 a 40 m da p.c.



Figura. 99 Piezometro MW19 da 1,5 a 6,5 m da p.c.



Figura. 100 Piezometro MW19 da 6,5 a 9,5 m da p.c.



Figura. 101 Piezometro MW19 da 30 a 35 m da p.c.



Figura. 102 Piezometro MW19 da 35 a 40 m da p.c.



Figura. 103 Piezometro MW20 da 0 a 5 m da p.c.



Figura. 104 Piezometro MW20 da 5 a 8 m da p.c.



Figura. 105 Piezometro MW20 da 30 a 35 m da p.c.



Figura. 106 Piezometro MW20 da 35 a 40 m da p.c.

