

PraticaCompleta	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	IndirizzoCompleto	DescrizioneLavori	Richiedenti	Progettista	Responsabile	Istruttore
SCIA42/2018-0	14163	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/07/2018	Via Saronno 19	Modifiche interne e esterne, divisione unità immobiliare residenziale in due unità con parziale cambio d'uso	Convasse Raffaella, Popolizio Valentina Xmenia, Delli Paoli Daniele Giovanni	Arch Urso Vito	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA43/2018-0	14261	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/07/2018	Via Della Brera 11	SCIA in sanatoria per diversa distribuzione spazi interni	De Martino Michele, Cittadino Silvia	Arch. Termine Davide	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA44/2018-0	14265	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/07/2018	Viale Don Minzoni 28	Realizzazione del cappotto di isolamento termico	Condominio Licia Elda	Ing. Torriani Diego	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA45/2018-0	14504	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/07/2018	Via Verdi Giuseppe 21	SCIA in sanatoria - Modifiche esterne all'immobile di proprietà	Caviglioli Pierangelo, Zambetti Ida	Geom. Vignati Daniele	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA46/2018-0	14664	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/07/2018	Via Nizzolina 12	SCIA in sanatoria per diversa distribuzione spazi interni	Bergo Giorgio, Bergo Cristina, Bergo Paola	Geom. Frigoli Stefano	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA47/2018-0	14786	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/07/2018	Via Bettinelli Giovanni 10	Inserimento schermature fonosorbenti in copertura	TIGROS S.P.A., POLIS FONDI S.G.R.p.A.	Arch. Moretti Letizia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA48/2018-0	14973	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/07/2018	Via San Camillo 6	Varianze alla SCIA15/2018 Modifica locali pranzo-cucina e deposito	Parrocchia San Bernardo	Arch. Bardelli Paolo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA49/2018-0	15245	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/07/2018	Via Brambilla Giuseppe 3	Varianze alla SCIA24/2018 - Modifiche interne	Istituto E. Fermi, Comune di Castellanza	Geom. Vignati Daniele	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA50/2018-0	15865	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/07/2018	Via Giotto 9	Modifiche interne e modifica scala esterna e ampliamento terrazzo	Rimoldi Selena	Geom. Ferioli Paolo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA51/2018-0	16035	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/08/2018	Viale Piemonte 70	Ricongiungimento percorso ciclopedonale tra i comuni di Castellanza e Busto Arsizio nell'area a parcheggio della clinica Multimedia	MULTIMEDICA S.p.a	Arch. Marinaro Rocco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA52/2018-0	15917	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	31/07/2018	Via Mazzini Giuseppe 5/8	Smaltimento della struttura portante esistente in ferro della copertura, ricostruzione della grande e piccola orditura in legno. Il manto di copertura come da CILA56/2018 SCIA alternativa al Permesso di Costruire. Frazionamento dell'appartamento esistente posto al piano terra al fine di ricavare 2 unità immobiliari e ristrutturazione che prevede un ampliamento di slp mediante la parziale chiusura del porticato esistente da abbinare alla unità immobiliare U.01	Villa Lia Maria	Geom. Landoni Marco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA53/2018-0	16101	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/08/2018	Via Marconi Guglielmo 15/8	Modifiche interne e esterne all'immobile di proprietà	Russo Giuseppe	Arch. Soffientini Massimiliano	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA54/2018-0	16198	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/08/2018	Via Verdi Giuseppe 21	Modifiche interne e esterne all'immobile di proprietà	Caviglioli Pierangelo, Zambetti Ida	Geom. Vignati Daniele	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA55/2018-0	16214	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/08/2018	Via Cantoni Eugenio 39	Varianze alla D13/2015 - riduzione superficie ripostiglio con spostamento di un lucernario e chiusura di un lucernario	Costantino Domenico	Ing. Tallarico Antonio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA56/2018-0	16501	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	08/08/2018	Via Della Biella 7	cambio d'uso da abitazione custode ad uffici, modifiche interne e di facciata degli uffici esistenti, riqualificazione degli impianti	Fascom Re Srl	Geom. Caironi Dario	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA57/2018-0	17356	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/08/2018	Via Della Biella 8	SCIA alternativa al permesso di costruire Recupero sottotetto e ristrutturazione	Cittadini Arvedo Mirko	Arch. Coppi Sandro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA58/2018-0	17892	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/09/2018	Viale Borri Giuseppe 50	variante in corso d'opera consistente nella posa di una rete antigrandine e ombreggiante a protezione dei veicoli parcheggiati	Immobiliare Sacromonte, Alba Leasing s.p.a.	Arch. Morandi Andrea Maria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA59/2018-0	19435	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/09/2018	Via Cantoni Eugenio 65	Varianze alla SCIA17/2018 - Sostituzione di scala interna a chiocciola con scala a sviluppo lineare e lieve modifica sagoma camera	Immobiliare Rimoi s.a.s.	Arch. Campanini Fabrizio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA60/2018-0	19541	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/09/2018	Viale Lombardia 79	Realizzazione di tettoia in legno al piano primo atta alla copertura del terrazzo di proprietà	Avdiu Daniel	Geom. Bacchion Davide	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA61/2018-0	20128	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/10/2018	Via Monte Rosa 4	Rinforzo strutturale presso edificio residenziale esistente	Cormano Fedele, Francione Anna	Geom. Gandolini Roberto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA62/2018-0	21055	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/10/2018	Via Gerenzano 72	Rifacimento parziale della copertura danneggiata a seguito di incendio. Il manto di copertura sarà in lamiera grecata preverniciata di colore testa di moro. Le quote di colmo e di gronda non subiranno variazioni	Govoni Alessandro, Chinaglia Maria Graziola, Govoni Serenella	Geom. Passoni Emilio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA63/2018-0	21271	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/10/2018	Via Della Brera 11	Manutenzione ordinaria del manto di copertura; apertura foro per scala di collegamento piano terra piano sottotetto; creazione di cappotto termocobente esterno; creazione di tettoia; creazione di struttura fissa per veranda; montaggio di recinzione esterna e nuovo cancello di ingresso; sistemazione giardino	De Martino Michele, Cittadino Silvia	Arch. Termine Davide	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA64/2018-0	21369	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/10/2018	Via Mascagni Pietro 4	Nuova e diversa distribuzione degli spazi interni, trasformazione da finestra in porta d'ingresso	Passerini Giulia	Arch. Caputo Agnese	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA65/2018-0	21600	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/10/2018	Via Toniolo Giuseppe	Varianze alla PE3/2016 - modifiche ai tavolati interni	Ottagono srl	Arch. Pignataro Ugo, Arch. Cassia Alessandro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA66/2018-0	22299	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/10/2018	Viale Borri Giuseppe 42	Realizzazione recinzione parcheggio	Petrovalves S.p.a.	Geom. Bernasconi Lucio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA67/2018-0	22455	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	31/10/2018	Viale Borri Giuseppe 31	Sostituzione unità trattamento aria (uta) interrata, con uta esterna (fuori terra)	Studio Moda srl	Ing. Turconi Paolo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA68/2018-0	22680	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/11/2018	Via Mascagni Pietro 12	nuova e diversa distribuzione degli spazi interni, modifica delle finestre delle camere in port finestre, adeguamento schema di fognatura	Cerbinio Luigi, La Polla Angela	Arch. Caputo Agnese	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA69/2018-0	23164	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/11/2018	Via D'Acquisto Salvo 27	Posa di due nuovi gazebo e realizzazione di pavimentazione presso la comunità	Il Progetto Coop Sociale A.R.L.	Arch. Rimoldi Gianluca	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA70/2018-0	23168	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/11/2018	Via Varese 15	Serra bioclimatica e modifiche interne	Ballerio Mauro, Albricci Chiara	Ing. Lonati Andrea	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA71/2018-0	23590	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/11/2018	Via Isonzo SN	realizzazione di condotta per collettamento di acque trattate al fiume Olona	Chemisol Italia S.r.l.	Ing. Keffer Roberto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA72/2018-0	23871	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/11/2018	Corso Matteotti Giacomo 38	Demolizione con accertamento della consistenza	Lamilano Immobiliare Srl	Ing. Genoni Alessandro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA73/2018-0	23971	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/11/2018	Via Mazzini Giuseppe 5/8	La presente SCIA integra e modifica le precedenti pratiche CILA56/2018 e SCIA52/2018 - Smaltimento della struttura portante esistente in ferro della copertura, ricostruzione della grande e piccola orditura in legno con nuova copertura in pannelli coibentati a lubel". Formazione di vespaio, nuove divisioni interne con servizio igienico, nuova ripartizione delle aperture esterne e disinquinazione nuovi impianti."	Villa Lia Maria	Geom. Landoni Marco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA75/2018-0	24787	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/11/2018	Via XX Settembre 20	Varianze alla D2/2015 - opere di manutenzione straordinaria per rinforzo strutturale solai di piano	Colombo Giovanna, Marchetti Gian Giacomo	Ing. Marchetti Gian Giacomo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA76/2018-0	25554	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/12/2018	Via Brambilla Giuseppe	Richiesta di Autorizzazione per l'allestimento di n. 4 siti dedicati alla ricarica di autoveicoli e motoveicoli alimentati ad energia elettrica per un totale di 5 infrastrutture di ricarica.	ENEL X MOBILITY S.R.L.	Ing. Chiappi Silvia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA77/2018-0	25811	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/12/2018	Via Cadorna 22	Varianze finali alla D27/2013 e successiva D10/2014	Colombo Massimiliano, Rossini Marina	Geom. Colombo Massimiliano	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA78/2018-0	25809	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/12/2018	Via Marconi Guglielmo 3-5	Varianze finali alle SCIA40/2018 - piccole rettifiche misure interne, chiusura soptaluce porta principale di ingresso esistente e sua sostituzione nuovo portoncino tipo blindato	Urso Vito, Torretta Gisella	Arch. Urso Vito	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA79/2018-0	25923	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/12/2018	Viale Don Minzoni 29	Modifiche tavolati interni, frazionamento unità immobiliare, realizzazione recinzione divisoria cortile retro	Caprotti S.p.a.	Arch. Locatelli Roberto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA81/2018-0	26501	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/12/2018	Via Veneto Vittorio 7	Modifiche interne con divisione e cambio di destinazione da autorimessa a laboratorio	3F IMMOBILIARE SRL	Geom. Piana Marco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA82/2018-0	26614	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/12/2018	Via De Gasperi Alcide 34	Formazione uffici e locali accessori a piano terra e piano primo	LNS ITALIA SRL	Arch. Mariuzzo Alessandro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA83/2018-0	26616	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/12/2018	Via Monte Grappa 5	Varianze finali alla SCIA21/2017 in alternativa al Permesso di Costruire	Aghito Margherita	Consalez Lorenzo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA84/2018-0	26892	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/12/2018	Via Pomini Luigi 43	chiusura vano porta per creazione di nuovo ingresso (S.C.I.A. più domanda per il rilascio di atti di assenso)	Sorin S.r.l.	Geom. Razza Luigi Horace	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA86/2018-0	27389	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/12/2018	Viale Lombardia 20	Realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia	Dal Zotto Bellusco Pierpaolo, Ranzani Mauro, Rossetti Paola	Arch. Rampinini Lorenzo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA74/2018-0	24153	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/11/2018	Viale Lombardia 12	SCIA in sanatoria per difformità alla D26/2004	Pessina Veruska	Geom. Zocchi Enrico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA80/2018-0	26432	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/12/2018	Via Santa Liberata 7	SCIA in sanatoria - diversa distribuzione degli spazi interni	Monguzzi Alessandra, Monguzzi Maria Luisa	Geom. Riccardi Yuri	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin