

PraticaCompleta	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	IndirizzoCompleto	DescrizioneLavori	Richiedenti	Responsabile	Istruttore
SCIA1/2019-0	7	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/01/2019	Via Boito Arrigo 5	Variante alla SCIA1/2017 - Spostamento di alcuni tavolati interni, adeguamento quota davanzali finestre	Lazzari Agnese Maria Barbara, Dragoni Luigi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA2/2019-0	210	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/01/2019	Via Manzoni Alessandro 14	SCIA alternativa al Permesso di Costruire - Recupero del sottotetto esistente ai fini abitativi senza modifica della sagoma esterna e senza modifiche strutturali o aumenti di carichi	Fiamingo Francesco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA3/2019-0	1123	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/01/2019	Via Saronno 19	Variante finale alla SCIA42/2018 - Modifiche aperture finestrate, modifiche pavimentazioni esterne, modifiche distribuzione interna	Corvasce Raffaella, Popolizio Valentina Xnenia, Delli Paoli Daniele Giovanni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA4/2019-0	1348	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/01/2019	Via Gerenzano 40	Inserimento di cancello su tratto di recinzione prospiciente strada privata	Pernicaro Francesca	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA5/2019-0	1555	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/01/2019	Via Morelli Luigi 23	Demolizione di porzione di recinzione esistente e realizzazione di nuova recinzione posizionata a confine	Patri Angelo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA6/2019-0	3283	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/02/2019	Via Redipuglia 15	ristrutturazione edilizia per cambio d'uso da residenziale a produttivo dell'alloggio al piano primo e manutenzione generale dell'immobile industriale esistente	Vector spa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA7/2019-0	4113	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/02/2019	Corso Matteotti Giacomo 53	SCIA in sanatoria - ripristini dei prospetti come da scheda catastale del 1939 - sanatoria tramezzi interni piano terra su via Binda	S.I.M. Società Immobiliare Metapontina S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA8/2019-0	3591	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/02/2019	Via Veneto Vittorio 7	Cambio di destinazione d'uso da produttivo a residenziale con opere interne	3F IMMOBILIARE SRL	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA9/2019-0	4120	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/02/2019	Corso Matteotti Giacomo 53	SCIA alternativa al permesso di costruire - recupero superficie non residenziale e frazionamento in e unità immobiliari indipendenti	S.I.M. Società Immobiliare Metapontina S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA10/2019-0	4469	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/02/2019	Via Della Padella	Frazionamento, parziale demolizione di immobile ad uso serra per florovivaismo e formazione di recinzione	Tesi Lorella	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA11/2019-0	4517	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/02/2019	Viale Rimembranze 8	Opere interne di ridistribuzione funzionale dei sub 2 e 501; il sub 501 è previsto il cambio di destinazione d'uso da ufficio a residenza	Filippini Fabio, Filippini Luca	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA12/2019-0	4532	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/02/2019	Via Del Pozzo 9	Demolizione alcuni tavolati esistenti e creazione di nuovi tavolati per una migliore distribuzione degli spazi interni. Rifacimento degli impianti idrici-sanitari dei due bagni, sostituzione dei vecchi serramenti con nuovi di uguale tipologia. Realizzazione di una Serra Bioclimatica sul terrazzo di proprietà	Barera Anna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA13/2019-0	4854	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/02/2019	Via Borsano 1/F	Modifiche interne ad alcuni tavolati, rifacimento delle finiture, sostituzione dell'impianto di distribuzione riscaldamento, sostituzione impianto di distribuzione acqua calda/fredda, sostituzione impianto elettrico, isolamento esterno di tipo cappotto, modifica scala di collegamento al piano sottotetto	Grimoldi Alessandro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA14/2019-0	5066	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/02/2019	Via Mascagni Pietro 12	Variante finale alla SCIA68/2018 - completamento delle opere, sostituzione impianto di riscaldamento e idro-sanitario, adeguamento impianto elettrico	Cerbino Luigi, La Polla Angela	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA15/2019-0	5321	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/02/2019	Via Mazzini Giuseppe 5/8	Cambio di destinazione d'uso da laboratorio a residenziale con aggiunta di un bagno e due camere	Villa Lia Maria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA16/2019-0	4930	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/02/2019	Piazza Soldini	Installazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici con relativo armadio contatore	ENEL X MOBILITY S.R.L.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA17/2019-0	5936	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/02/2019	Via Croce Benedetto 76	Opere interne con cambio d'uso unità al primo piano	Immobiliare Sacromonte	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA18/2019-0	6717	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/03/2019	Via Solferino 9	Demolizione di porzione di fabbricato esistente per allargamento di passo carraio esistente	Exogas S.a.s. di Fabiano Laura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA19/2019-0	7508	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/03/2019	Via Monte Bianco 9	SCIA in sanatoria: modifiche interne ed esterne eseguite nell'appartamento posto a piano T-1-2	Marconi Silvia, Marconi Fausto Giuseppe	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA20/2019-0	7660	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/03/2019	Via F.lli Rosselli 4	Risistemazione generale dell'appartamento	Laio Maria, Bianchi Maurizio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA21/2019-0	9536	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/04/2019	Via Binda Giacomo	Variante alla PE5/2018 - modifica dell'apertura di passaggio nella parete di separazione tra negozio ed ex-cortile	Bella Center S.r.l.s., Castellanza Servizi & Patrimonio Srl	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA22/2019-0	9751	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/04/2019	Via Tagliamento 15	Opere di manutenzione straordinaria e demolizione parziale di edificio produttivo	Vector spa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA23/2019-0	9707	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/04/2019	Via Verdi Giuseppe 11	Diversa distribuzione degli spazi interni, modifica ad alcune finestre, ampliamento di piccola porzione di abitazione	Vasku Hamdi, Vasku Lavdie	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA24/2019-0	10110	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/04/2019	Via Verdi Giuseppe 21	Variante in corso d'opera alla SCIA54/2018 Modifiche interne e esterne all'immobile di proprietà	Caviglioli Pierangelo, Zambetti Ida	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA25/2019-0	10112	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/04/2019	Viale Italia 7	Nuovo allacciamento alla fognatura comunale e adeguamento allo schema fognario esistente	Brombal Daria, Scalise Maria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA26/2019-0	10674	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/04/2019	Viale Lombardia 71	sanatoria per diversa distribuzione degli spazi interni	Guzzetti Franco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA27/2019-0	10676	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/04/2019	Via Col di Lana 43	SCIA in variante alla SCIA35/2017, diversa distribuzione degli spazi interni al piano seminterrato, non verrà realizzato più il cappotto esterno come riportato nella pratica SCIA35/2017 ma si procederà solo alla verniciatura delle facciate	Castaldi Giannandrea, Folloni Francesca	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA28/2019-0	12295	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	08/05/2019	Via Jucker Carlo 21	Variante SCIA80/2017 per migliore identificazione delle opere realizzate e frazionamento	Castellanza Pesi S.S.D. a r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA29/2019-0	13203	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/05/2019	Via Grandi Achille 17	Realizzazione di un cancello pedonale in struttura metallica a disegno semplice e muretto piano come da art.19	Moschillo Assunta, Martinelli Marco, Martinelli Melissa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA30/2019-0	14061	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/05/2019	Viale Lombardia 78	realizzazione di recinzione su striscia di terreno antistante la proprietà a seguito del parere preventivo PP8/2018	Guazzetti Simonetta, Pezzoni Riccardo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA31/2019-0	14105	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/05/2019	Via Brambilla Giuseppe 31	Realizzazione di piscina interrata	Colognesi Valentina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA32/2019-0	14859	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/06/2019	Via Piola Gabrio 15	a) al piano terra la sostituzione porta di ingresso con portoncino di ingresso blindato; b) al piano primo e secondo la demolizione degli impianti tecnologici esistenti e relativo sottotetto/pavimenti/rivestimenti e successivo rifacimento degli stessi; c) il piano secondo, sarà oggetto di diversa distribuzione degli spazi interni realizzando n. 3 camere e n. 2 servizi igienici con antistante relativo disimpegno; d) rimozione del serramento 80x80 cm e demolizione della muratura sottostante al fine di installare un serramento di misura 100x170, per il rispetto dei requisiti aeroluminanti della Camera 1; e) rifacimento del sottotetto, guaina impermeabile e pavimentazione relativamente ai balconi; f) rifacimento degli intonaci e tinteggiature delle facciate esterne; g) manutenzione copertura con sostituzione dei travetti ammalorati e ripristino tegole esistenti	Castiglioni Mara	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA33/2019-0	14938	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/06/2019	Via F.lli Rosselli 4	Variante alla SCIA20/2019 - diversa distribuzione locale sottotetto	Laio Maria, Bianchi Maurizio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA34/2019-0	15269	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/06/2019	Via Cardinal Ferrari 7	Modifica dell'esistente cucina con formazione di vani accessori. Formazione nuova porta d'access	E.G. Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane d	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA35/2019-0	15270	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/06/2019	Via Cardinal Ferrari 7	Modifica tavolati interni e traslazione porte interne	E.G. Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane d	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA36/2019-0	15566	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/06/2019	Via Cadorna 7	diversa distribuzione interna, smaltimento copertura eternit legnaia, realizzazione tettoia , modifica aperture , rifacimento pavimenti e rivestimenti	Mezzetti Srergio Domenico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA37/2019-0	15957	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/06/2019	Via De Gasperi Alcide 34	formazione di soppalco interno ad uso deposito	LNS Italia s.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA35BIS/2019-0	15348	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/06/2019	Via Santa Liberata 8	Opere interne: - Piano T-1*. Formazione vespaio aerato, scrost. e rifacimento intonaci, demolizione scala interna e chiusura solaio, formaz. 2 bagni (1 per disabili), Adeguamento impianti elettrico, idrico/sanitario e riscaldamento . sostit serram. e pav	Anzaldi Vanessa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin