

PraticaCompleta	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	IndirizzoCompleto	DescrizioneLavori	Richiedenti	Responsabile	Istruttore
SCIA38/2017-0	13483	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/07/2017	Via Torino 17	allacciamento fognatura	Ferrario Giampaolo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA39/2017-0	13666	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/07/2017	Via Gorizia 12	SCIA in sanatoria per difformità sui prospetti rispetto al progetto assentito con Nulla Osta n.8 del 29/03/1958	Landoni Paolo, Landoni Gianluigi, Landoni Marina, Landoni Ezia Maria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA40/2017-0	14140	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/07/2017	Via Pellico Silvio 2	Variante alla SCIA67/2016- modifica distribuzione interna, modifica scala interna per accesso al piano interrato	Koleci Bledar, Lumaj Rajmonde	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA41/2017-0	14320	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/07/2017	Via Moncucco 16	Demolizione tramezzi e costruzione nuovi locali igienici ad uso disabili e spogliatoi	Tommylex, Ferdani Maria, Ferdani Mario, Fedele Rosaria, Ferdani Enrica Rita	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA42/2017-0	14715	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/07/2017	Via Bettinelli Giovanni	Opere di urbanizzazione primaria relative al tratto fognario pluviale - Realizzazione di tratto fognario di recupero e regimazione acque pluviali su via Bettinelli	TIGROS S.P.A.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA43/2017-0	15308	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/07/2017	Via Traversera 2/A	Variante finale alla PE10/2016 - modifica tavolati interni bagno e ripostiglio piano mansarda; ripristino a porta finestra dell'apertura del bagno a piano primo; chiusura di finestra piano terra lato sud; modifica abbinati bagno e camera piano mansarda; spostamento centrale termica in locale tecnico a fianco al box; modifica serranda box	Ciccocelli Luca	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA44/2017-0	15314	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/07/2017	Via Asti 3	Realizzazione recinzione in pannelli zincati e plastificati (1,920 x 2,500), e cancello carraio in struttura leggera (2,000 x 3,000)	Frigoli Cristina, Prandoni Gabriele Oscar, Suigo Gianpaolo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA45/2017-0	15485	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/08/2017	Via Gerezano 58	Fase 1 - Rimozione manto di copertura non in amianto Fase 2 - Rimozione lana di roccia e sottostanti pannelli in amianto Fase 3 - Posa di nuova copertura	Tenova S.p.a	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA46/2017-0	15608	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/08/2017	Via Torino 21	realizzazione nuova piscina interrata e modifica recinzione esistente con apertura nuovo passo carraio	Azimonti Paolo Achille	Arch. Antonella Pisoni	dott. Fabio Spadoni
SCIA47/2017-0	15799	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/08/2017	Via San Giovanni 22	variante a fine lavori che non configurano variante essenziale della pratica PE18/2013 aggiornamento pratica a seguito di verifica misure interne rustico di cui al mapp.5054 sub.501	Salmoiraghi Giuseppina, Pariani Fabio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA48/2017-0	16917	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	24/08/2017	Via Della Biella 7	Modifiche interne con realizzazione di locali archivio e magazzino senza permanenza di persone, e la realizzazione di bagni di cui uno per disabili e apertura di n.2 finestre per areazione e illuminazione dei bagni	Building & Contracts S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA49/2017-0	16918	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	24/08/2017	Via Bettinelli Giovanni 8	Variante alla PE4/2017- piccole modifiche nella dimensione della cabina enel autorizzata con permesso di costruire - nuove dimensioni m 7 x 4	TIGROS S.P.A.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA50/2017-0	17151	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/08/2017	Via Da Vinci Leonardo 20	Variante alla PE7/2016 e successive- modifiche del parcheggio con accesso da via Da Vinci: arretramento cancello carraio, ridimensionamento aiuole in favore di una maggiore area di manovra e di parcheggio, riduzione dimensioni canalette di raccolta acque bianche	Tenova S.p.a	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA51/2017-0	17218	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/08/2017	Via Della Brera 5	Modifiche interne ed esterne eseguite in difformità alla PE130/1965. Le opere eseguite consistono principalmente in modifiche divisorie interni, modifica scala d'accesso appartamento a piano primo, modifiche aperture finestrate, modifica sagoma esterna appartamento a piano primo. Altre modifiche di minore importanza. SCIA IN SANATORIA	Gagliardi Donato, Gagliardi Silvana, Gagliardi Antonella, Mondini Carla	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA52/2017-0	17306	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	31/08/2017	Via Magenta	variante a D2/2016 - costruzione recinzioni divisorie confini di proprietà, demolizione recinzione esistente prospiciente la via Magenta e nuova costruzione di recinzione in arretrato per allargamento sede stradale	Annoni Adriano, Fracaso Anna Rosa	Geom. Sonia Coradin	Arch. Antonella Pisoni
SCIA53/2017-0	17654	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/09/2017	Viale Lombardia 30	SCIA in sanatoria - modifiche interne ed esterne di lieve entità e realizzazione balcone	Della Foglia Silvana	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA54/2017-0	18775	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/09/2017	Via Torino 7	Costruzione di n.2 cabine elettrico-idraulico, box porta contatori, contatori gas necessari al posizionamento di nuova pressostruttura per la copertura di n.2 campi da tennis	Tennis Time Associazione Sportiva Dilettantistica, Tennis Club Busto Arsizio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA55/2017-0	19148	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/09/2017	Via Cantoni Eugenio 79	Sostituzione manto di copertura e smaltimento eternit	Condominio Bruno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA56/2017-0	19579	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/10/2017	Via Dei Sassi 5	Variante alla SCIA34/2017 - nuova disposizione spazi interni piano terra e piano primo; realizzazione di vespaio al piano terra	Cristallo Roberta	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA57/2017-0	20061	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/10/2017	Via Monte Ortigara 7	Sanatoria - allargamento finestra e diversa posizione tavolato soggiorno/cucina	Segnacasi Andrea	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA58/2017-0	20096	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/10/2017	Via Cantoni Eugenio 75	Le opere da realizzare sono: 1) Accorpamento e frazionamento di n°2 unità immobiliari. 2) In entrambe le unità verranno realizzate delle opere di demolizioni con una nuova distribuzione interna dei locali per una migliore utilizzazione degli spazi. 3) Saranno sostituiti alcuni serramenti esterni con la stessa tipologia di quelli esistenti. 4) Verranno adeguati gli impianti idrici-sanitari, senza modificare gli scarichi e le colonne verticali e, quello elettrico.	Tropia Wilma	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA59/2017-0	20654	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/10/2017	Via Stelvio 10	Rifacimento delle facciate con realizzazione cappotto, ampliamento porzione di copertura e rifacimento pavimentazione balcone con relativa impermeabilizzazione	Canzini Luigi Giovanni, Benvegnù Nadia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA60/2017-0	20735	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/10/2017	Via Santo Stefano 11	diverso dimensionamento del fabbricato con modifiche di facciata per realizzazione di 2 finestre in luogo della porta originaria (variante alla DIA21/2014)	Raimondi Andrea	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA61/2017-0	20734	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/10/2017	Via Volta Alessandro 3	ristrutturazione del piano primo con consolidamento statico del solaio , demolizione e rifacimento scala interna , installazione di una montascala, e nuova costruzione di scala esterna di sicurezza in acciaio	Asilo Infantile Luigi Pomiini	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA62/2017-0	21006	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/10/2017	Via Trento Trieste 14	Scia in alternativa al PdC per recupero, con opere, dei vani seminterrati esistenti ai sensi della L.R. 10 marzo 2017 n.7. Cambio di destinazione d'uso da ufficio a residenza	Cardile Santi, Bendinelli Laura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA63/2017-0	20984	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/10/2017	Via Monte Ortigara 7	Diversa distribuzione spazi interni, sostituzione pavimenti, rivestimenti e impianti	Segnacasi Andrea	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA64/2017-0	21173	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/10/2017	Via Garibaldi Giuseppe 23	Modifica dei balconi di proprietà, spostamento parapetto metallico esistente a filo soletta	Dell'Acqua Riccardo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA65/2017-0	21498	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/10/2017	Via Giolitti Giovanni 26	SCIA IN SANATORIA per opere eseguite in difformità al N.O. n° 42/1975. Diversa distribuzione interna , realizzazione di controtramezzi interni e una diversa conformazione dei prospetti Intervento realizzato tra il 1980 e il 1981 conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (DPR 380/2001 art. 37 comma 4. Punto 41 della Sezione II - Edilizia- della Tabella A del D.Lgs 222/2016)	Almasio Morena, Gallazzi Natala	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA66/2017-0	21799	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	31/10/2017	Via Giusti Giuseppe 28	Annullamento PE 23/2014 in quanto non realizzato: realizzazione di muretto perimetrale porticato, modifiche aperture e posa di rivestimento in beola sulla zoccolatura della facciata fronte strada	Colombo Giuseppina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA67/2017-0	21974	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/11/2017	Via Trento Trieste 7	SCIA in Sanatoria - Formazione bagno con disimpegno al piano terra	Ramponi Arialdo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA68/2017-0	22555	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/11/2017	Via Santo Stefano 37	Variante alla PE38/2016 per mancata costruzione della piscina nell'area esterna di pertinenza del sub 505	Sala Fiorenza, Del Signore Thomas	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA69/2017-0	22557	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/11/2017	Via Pomiini Egidio 8	variante alla D15/2015 per opere di ampliamento edificio abitazione con sovrastante terrazzo e costruzione di accessorio ad uso ripostiglio e ristrutturazione interna bagno	Defendi Alessio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA70/2017-0	22999	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/11/2017	Via Traversera 10	Rifacimento completo della soletta di copertura del corseolo box	Condominio Palazzina Iris	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA71/2017-0	23007	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/11/2017	Via Da Giusano Alberto 3	Variante alla D9/2015 - modifica delle aperture in facciata con inserimento di nuovi serramenti esterni, sistemazione di alcuni tavolati interni mantenendo le due unità distinte, adeguamento della parte impiantistica alle modifiche di muratura da eseguire, integrazione dell'esistente impianto di fognatura, rinuncia ad eliminare un tratto di gronda del tettuccio tra piano terra e piano primo lato est, leggera modifica di qualche colore di facciata	Carrozzeria Sempione Srl	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA72/2017-0	23020	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/11/2017	Via Stelvio 6	Variante finale alla D20/2016 - modifiche interne minime. L'unica modifica nei prospetti, riguarda la riduzione delle due aperture al piano terra (bagno e camera) e lo spostamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto	Crenna Michele	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA73/2017-0	23832	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/11/2017	Via Bettinelli Giovanni 10	Variante finale alla PE4/2017	TIGROS S.P.A.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA74/2017-0	24401	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/12/2017	Viale Don Minzoni 12	Posa in opera di recinzione tipo orso-grill senza muretto di appoggio ma con pali cementati direttamente nel terreno in continuità come tipologia con quella già esistente. Realizzazione impianto raccolta acque piovane	G&G Paglini spa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA75/2017-0	24392	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/12/2017	Piazza Soldini 5	sostituzione dei serramenti in ferro (porte e finestre) con similari in alluminio a taglio termico (medesimo colore e geometria e realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione (inverno ed estate) con pompa di calore - edificio utilizzato come sala lettura	Iniziativa Universitaria 1991 S.p.a.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA76/2017-0	25204	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/12/2017	Via Cantoni Eugenio 89	Variante SCIA94/2014 e SCIA60/2014 opere consistenti in diversa distribuzione tavolati zona bagni	Scuola Materna Eugenio Cantoni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA77/2017-0	25696	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/12/2017	Via Chiesa Damiano 11	formazione di tettoia aperta addossata al fabbricato a copertura di terrazzo a quota + 75 cm, formata da pilastri in legno, copertura in tegole portoghesi	Castiglioni Giovanni, Scanagatta Marilena	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA78/2017-0	25782	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/12/2017	Via Giusti Giuseppe 28	variante alla SCIA66-2017 - modifica muretto perimetrale porticato	Colombo Giuseppina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA79/2017-0	25789	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/12/2017	Via F.lli Cervi 13	SCIA in alternativa al Permesso di Costruire: eliminazione delle barriere architettoniche in edificio residenziale bifamiliare con realizzazione di un ascensore esterno al servizio di tutti i piani del fabbricato e realizzazione di una apertura nel vano scala comune	Agostino Pasquale, Agostino Vincenzo, Galea Maria Vincenza	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA80/2017-0	25861	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/12/2017	Via Jucker Carlo 21	SCIA in sanatoria per ristrutturazione edilizia consistente nella realizzazione di opere interne di adeguamento locali e impianti per nuova attività sportiva di pesistica	Castellanza Pesi S.S.D. a r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin