

PraticaCompleta	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	IndirizzoCompleto	DescrizioneLavori	Richiedenti	Responsabile	Istruttore
CS1/2013-0	82	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	02/01/2013	Via Col di Lana 15	Rifacimento impianto idraulico ed elettrico, ristrutturazione locali, rifacimento bagno e sostituzione pavimenti, tinteggiatura interna	Giudici Renza	Geom. Sonia Coradin	
CS2/2013-0	1856	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	23/01/2013	Via Ponchielli Amilcare	Realizzazione di un locale adibito a lavanderia al piano interrato - Palazzina D	Meraviglia Spa	Geom. Sonia Coradin	
CS3/2013-0	1981	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	24/01/2013	Via Battisti Cesare 9	Rifacimento pavimentazione interna, formazione vespaio aerato locale soggiorno a P.T., formazione servizio igienico a 1° P., demolizione servizio igienico a P. ammezzato e sostituzione con ripostiglio, ripristino intonaci interni ed esterni, controsoffitto in pannelli di cartongesso, sistemazione aree esterne e rustici esistenti, sostituzione caldaia esistente con caldaia ad alta condensazione, adeguamento impianto termico	Malgrati Giancarlo	Geom. Sonia Coradin	
CS4/2013-0	2171	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	28/01/2013	Via Della Muffa 14	Realizzazione di elevatore esterno per abbattimento barriere architettoniche per soggetto diversamente abile	Azimonti Franco, Rolfi Valeria	Geom. Sonia Coradin	
CS5/2013-0	3102	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	08/02/2013	Via Borsano 7	Modifiche interne relative al posizionamento di una parete in vetro e alluminio per la creazione di un locale segreteria" (locale 15), apertura di una porta di accesso al locale laboratorio (locale 12)"	Scuola Materna Eugenio Cantoni****	Geom. Sonia Coradin	
CS6/2013-0	3217	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	11/02/2013	Via Roma 26	Demolizione di tavolati e chiusura di n. 2 porte interne all'edificio	Zangara Alessandro	Geom. Sonia Coradin	
CS7/2013-0	3707	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	19/02/2013	Corso Matteotti Giacomo 39	Variante interne: creazione antibagno e apertura corridoio interno, variazione secondo bagno	Carenza Giovanna	Geom. Sonia Coradin	
CS8/2013-0	4145	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	25/02/2013	Via Dandolo Enrico 4	Diversa distribuzione degli spazi interni al piano seminterrato	Gaggi Raffaella, Gaggi Lorenzo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS9/2013-0	4819	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	07/03/2013	Via Marnate 17	Parziale demolizione di tavolati con ricostruzione e rifacimento pavimentazioni	Sala Sergio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS10/2013-0	5625	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	18/03/2013	Via Nizzolina 7	Realizzazione secondo servizio igienico, realizzazione cabina armadio, modifica e spostamento divisori interni, sostituzione integrale dei serramenti esterni senza modifica estetica, realizzazione impianti: condizionamento, idricosanitario, nuovo scarico del nuovo servizio igienico, elettrico del nuovo servizio igienico e modifica di parte dell'esistente	Morosi Maria Paola	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS11/2013-0	6085	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	25/03/2013	Via F.lli Bandiera 8	Sostituzione completa della copertura dell'abitazione e del box con nuove tegole in laterizio, eventuale sostituzione di travetti in legno ammalorati. La copertura del box e del ripostiglio sarà in pannelli di alluminio preverniciato	Sommaruga Davide, Testa Rossana	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS12/2013-0	6612	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	03/04/2013	Via Borsano 78	Rifacimento manto di copertura con sostituzione di tegole di cemento colore testa di moro con tegole bituminose tipo canadesi" colore rosso scuro"	Porro Gianfranco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS13/2013-0	7086	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/04/2013	Viale Borri Giuseppe	Modifica spogliatoi e WC dei dipendenti del bar.	Eselunga s.p.a.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS14/2013-0	6893	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	08/04/2013	Via Battisti Cesare 30	Realizzazione di un bagno di servizio alla camera matrimoniale già esistente. Sono comprese le opere di demolizione/costruzione, implementazione di impianto elettrico ed idro-sanitario a quello già esistente.	Morlacchi Matteo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS15/2013-0	7393	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	15/04/2013	Viale Rimembranze 5	Opere da eseguirsi in variante alla Comunicazione CS42/2012 riassumibili in opere interne diversa distribuzione piano interrato S1	BP PROPERTY MANAGEMENT SCARL	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS16/2013-0	7751	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	19/04/2013	Via F.lli Cairoli 5	Realizzazione di porta-finestra su esistente finestra, realizzazione di una nuova scala interna per superamento dislivello esterno/interno fabbricato.	La Bella Rocco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS17/2013-0	7812	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	22/04/2013	Viale Italia 69	Sostituzione basculante box esterno.	Alessi Fausto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS18/2013-0	7813	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	22/04/2013	Via Della Muffa 18	Rifacimento e Ampliamento bagno.	Trinca Sabrina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS19/2013-0	9374	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	20/05/2013	Via De Gasperi Alcide 16/34	Formazione di n.2 docce a servizio del locale spogliatoio uomini e manutenzione straordinaria parziale di pavimentazione esterna sconnessa, con rimozione e posa di autobloccanti esistenti su sottofondo in sabbia/cemento per consentire il transito in sicurezza dei muletti	TECNOFLUID s.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS20/2013-0	9532	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	22/05/2013	Via San Giulio 1/B	Sostituzione di ripostiglio esterno all'abitazione esistente e la ricostruzione di un nuovo ripostiglio (con una struttura in vibrapac) della medesima dimensione e sagoma. Lavori in economia.	Guzzetti Giuliana	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS21/2013-0	9685	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	24/05/2013	Via Cadorna 15	Sostituzione del manto di copertura esistente in eternit con pannelli di alluminio preverniciato tipo isocoppo Alubel colore testa di moro, sostituzione lattoneria esistente in lamiera con nuova lattoneria in alluminio preverniciato di colore testa di moro, nuova tinteggiatura delle facciate	Canciani Domenica	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS22/2013-0	9689	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	24/05/2013	Viale Lombardia 99	Sostituzione manto di copertura costituito da tegole in cotto	Di Giorgio Pietro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS23/2013-0	10342	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	04/06/2013	Via San Giovanni 64	rimozione della recinzione, rimozione del cancello pedonale in ferro e nuovo posizionamento. Realizzazione di nuova recinzione di tipo giorno, realizzazione di nuovo ingresso pedonale coperto realizzato con muratura.	Busoni Carlo, Formentin Rosanna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS24/2013-0	10472	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	05/06/2013	Via Cantoni Eugenio 51	chiusura e riapertura di due porte interne su ambienti diversi in modo da creare una terza camera da letto e una cucina aperta sul soggiorno.	Brugugni Fiorenza	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS25/2013-0	10559	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	06/06/2013	Via Locatelli 2	Ri-apertura di due finestre poste sulla facciata Nord-est del fabbricato di Proprietà. Demolizione di tavolati interni, spostamento ingresso nella vetrina adiacente all'attuale ingresso. Opere di manutenzione ordinaria consistenti nel rifacimento dei servizi igienici.	Il Bottegone delle Carni S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS26/2013-0	10744	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/06/2013	Viale Borri Giuseppe 15	demolizioni di pareti interne non strutturali (tavolati, pareti in cartongesso)	468 S.r.l	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS27/2013-0	10746	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/06/2013	Via Galiei Galileo 7	opere di manutenzione straordinaria su scala esterna al fabbricato di proprietà a causa di continue infiltrazioni all'interno del piano interrato in prossimità della stessa	Meraviglia Stefano	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS28/2013-0	10780	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	11/06/2013	Via Roma 18	fusione delle schede catastali dei mappali 186 sub 503 e map. 4247 sub. 502. Non sarà effettuata nessuna opera.	Concetti Alessandro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS29/2013-0	10910	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	12/06/2013	Via Don Testori Luigi 24	tinteggiatura contorno finestre previo risanamento	Pigni Umberto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS30/2013-0	10982	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	13/06/2013	Via Dandolo Enrico 4/N	sostituzione parziale tegolele tetto, rifacimento parziale piastrellatura balcone lato nord	Amicucci Elisa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS31/2013-0	11163	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	17/06/2013	Viale Lombardia 1A	demolizione di tramezze tra la cucina e il soggiorno (Palazzina A)	Immobiliare della Valle S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS32/2013-0	11162	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	17/06/2013	Viale Lombardia 66	rifacimento completo bagno principale dell'unità immobiliare. Non sono previsti cambi di tavolati interni rilevanti. Si prevede la sostituzione dei ti tutte le porte e la gessatura di parte dei tavolati interni.	Gambini Tiziana	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D1/2013-0	1386	Dia	17/01/2013	Via Roma 18	Variante alla PE4/2012: spostamento porta di accesso al piano terra da lato est a lato sud con modifiche posizionamento vani finestre, innalzamento quota pavimento piano terra	Mandelli Michela	Geom. Sonia Coradin	
D2/2013-0	1719	Dia	22/01/2013	Viale Lombardia	Completamento e finitura opere di urbanizzazione del P.L. Della Valle": allacciamento rete idrica, gas metano, telefonia fissa, rete fognatura pal. B/C, parcheggio interposto tra pal. B/C, marciapiede a servizio pal C, posa giochi arredo urbano, posa pali illuminazione pubblica, manto di usura viabilità interna"	Immobiliare della Valle S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D3/2013-0	2788	Dia	04/02/2013	Viale Borri Giuseppe 6	Opere interne ed esterne, realizzazione di n.2 unità produttive.	S.I.L.PLA s.r.l.	Geom. Sonia Coradin	
D4/2013-0	3104	Dia	08/02/2013	Via Col di Lana 22	Diversa distribuzione spazi interni, formazione balconi e spostamento scala interna	Bandera Giuseppe	Arch. Antonella Pisoni	dott. Fabio Spadoni
D5/2013-0	3219	Dia	11/02/2013	Via Magenta 6	Variante alla D.I.A. 38/2012: variazione finiture lastrico solare e parapetto perimetrale, creazione di piccola falda decorativa in tegole portoghesi, ridefinizione alzate scala interna per una maggiore altezza del riscaldamento a pavimento (+7cm) interno all'appartamento	Annoni Adriano, Fracasso Anna Rosa	Geom. Sonia Coradin	
D6/2013-0	4528	Dia	02/03/2013	Via Corridoni Filippo 15	Ampliamento fabbricato e realizzazione di deposito e portico (convenzione per edificazione a confine)	D'Elia Annarita	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D7/2013-0	4741	Dia	06/03/2013	Via Marnate	Variante alla PE34/2012 e D48/2011: realizzazione di tramezze interne senza aumento di slp	Labita Antonio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D8/2013-0	4950	Dia	08/03/2013	Via Jucker Carlo 23	Variante D129/2009: realizzazione locale ripostiglio, spogliatoio, servizio igienico con annesso disimpegno, modifica disposizione tavolati interni	S.E.I. Servizi Energetici Integrati S.r.l	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D9/2013-0	5113	Dia	11/03/2013	Corso Matteotti Giacomo 39	Frazionamento proprietà senza opere da 2 a 4 unità immobiliari	Carenza Giovanna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D10/2013-0	6318	Dia	27/03/2013	Via Verdi Giuseppe 15	Creazione di nuovo gazebo	Ripamonti Luigi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D11/2013-0	6985	Dia	09/04/2013	Via San Carlo 28	Opere interne, formazione box e tettoia, apertura nuovo passo carraio.	Mancaniello Anna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D12/2013-0	7746	Dia	19/04/2013	Via Jucker Carlo 25	Ampliamento del deposito esistente per la formazione di una superficie chiusa e coperta da destinarsi all'attività di carico e scarico merci.	Moroni Giuseppe	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D13/2013-0	8633	Dia	08/05/2013	Via Pellico Silvio 7	Ristrutturazione interna e cambio di destinazione di n°2 locali attualmente adibiti a ripostiglio e successivamente a cucina e soggiorno ed un locale da soggiorno a box.	Moroni Giuseppe, Di Dato Gioacchina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D14/2013-0	8825	Dia	10/05/2013	Via Gerenzano 2	Installazione di moduli prefabbricati ad uso deposito rifiuti	I.C. Mater Domini S.p.A.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D15/2013-0	8988	Dia	14/05/2013	Viale Italia 21	Costruzione di recinzione divisoria, modifica della scala posteriore esterna, spostamento della porta di accesso al locale caldaia al piano seminterrato , modifica del disimpegno zona notte, dei bagni 1 e 2 e delle porte di accesso alle camere 1 e 2 al piano rialzato.	Macchi Maria Grazia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D16/2013-0	9375	Dia	20/05/2013	Via Mozart 6	Recupero del sottotetto attualmente agibile e aumento di volume in corrispondenza del terrazzo adiacente, lieve modifica di spazi interni nel piano sottotetto agibile	Moroni Marco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D17/2013-0	9376	Dia	20/05/2013	Via Varese 7	Realizzazione di tettoia in aderenza ai confini di proprietà ai sensi dell'art.13 comma 9 - normativa piano delle regole	Vomiero Raimondo, Bubola Teresina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D18/2013-0	10022	Dia	29/05/2013	Corso Sempione (S.S. 33) 13	Demolizione e rimozione di impianto catalitico industriale costituito da serbatoi, tubazioni e impalcati metallici.	Chemisol Italia S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D19/2013-0	10338	Dia	04/06/2013	Via Borsano 9/C	l'intervento prevede: rimozione del box esistente in lamiera, formazione di nuova autorimessa in muratura di blocchi portanti di calcestruzzo intonacati al civile. Sarà caratterizzata da falda di copertura in legno con manto in tegole piane canadesi, pavimento in cemento, lattoneria in rame e porta basculante e serramento in metallo.	Borroni Gabriella	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D20/2013-0	11426	Dia	20/06/2013	Via Redipuglia 7	Variante alla PE22-2011 - Formazione di nuove tramezze al piano terra per diversa distribuzione di spazi interni - Leggera variazione del perimetro esterno e della sala d'attesa - Recupero del vano archivio al piano soppalco da realizzare all'interno della sagoma del capannone.	Vector Real Estate S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D21/2013-0	11777	Dia	27/06/2013	Via Santo Stefano 6	realizzazione box uso autorimessa in muratura con contestuale rimozione box uso autorimessa in lamiera.	Arenare Tommaso	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin

PraticaCompleta	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	IndirizzoCompleto	DescrizioneLavori	Richiedenti	Responsabile	Istruttore
SCIA1/2013-0	217	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/01/2013	Via San Giovanni 7	Rimozione del manto di copertura in laterizio e successiva posa del nuovo manto di copertura in tegola canadese color nera	Azimonti Silvano, Rolfi Valeria	Geom. Sonia Coradin	
SCIA2/2013-0	956	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/01/2013	Via Battisti Cesare 9	Rifacimento della copertura mediante rimozione delle esistenti tegole in cotto di tipo marsigliesi, della sottostante piccola orditura di sostegno e posa di nuovo manto in tegole come le esistenti previa sostituzione della piccola orditura di sostegno, rinforzo parziale della struttura principale. Non verranno modificate la sagoma esistente, la quota di gronda e di colmo.	Malgrati Giancarlo	Geom. Sonia Coradin	
SCIA3/2013-0	1091	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/01/2013	Via XX Settembre 22	Cambio di destinazione d'uso da ufficio a abitazione di immobile sito a piano primo. Modifiche e ampliamento bagno, realizzazione di tavolato nel locale soggiorno per delimitazione antibagno, realizzazione di tavolati per delimitare una camera. L'immobile è già dotato degli impianti idrico-sanitario, riscaldamento, gas, elettrico.	Immobiliare Viviana & C. Sas	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA4/2013-0	1167	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/01/2013	Via Mazzini Giuseppe 5	Rimozione n.2 pareti interne, creazione n.2 pareti interne, chiusura porta esterna, chiusura finestra, rifacimento bagni (n.2), lavanderia e pavimentazione, unione dei subaltri 1 e 501	Contrafatto Antonino Giuseppe	Geom. Sonia Coradin	
SCIA5/2013-0	1384	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/01/2013	Via Del Maggiolo 19	Modifica aperture interne (porte) per variazioni superfici unità immobiliari	Bonfiglio Michela	Geom. Sonia Coradin	
SCIA6/2013-0	1669	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/01/2013	Via Milano S.S.33 KM 27+576	Sostituzione insegne pubblicitarie e installazione di n.2 accettori di bancomat/carte di credito self-sevice pre-pagamento bifacciali di cui n.1 in sostituzione dell'accettore monofacciale esistente	TOTALERG S.P.A.	Geom. Sonia Coradin	
SCIA7/2013-0	1860	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/01/2013	Via Leopardi Giacomo 5	Manutenzione delle facciate, dei sottobalconi, del frontale gronda, del sottogronda, dei frontali balconi, e rifacimento della pavimentazione dei balconi	Condominio Dei Platani""	Geom. Sonia Coradin	
SCIA8/2013-0	2092	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	25/01/2013	Via Don Testori Luigi 38	Rifacimento rivestimenti e pavimenti in ceramica, demolizione tavolati interni, chiusura e apertura porte interne	Airaghi Luciano	Geom. Sonia Coradin	
SCIA9/2013-0	3039	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/02/2013	Via Saronno 14	Ristrutturazione edilizia leggera" immobile ad uso commerciale per realizzazione di sala giochi"	ALMAC s.r.l.	Geom. Sonia Coradin	
SCIA10/2013-0	3376	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/02/2013	Via Sauro Nazario 2	Lavori di manutenzione straordinaria per diversa disposizione interna, rifacimento impianti e apertura di nuove finestre	Vyzaj Marsid	Geom. Sonia Coradin	
SCIA11/2013-0	3975	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/02/2013	Via Pellico Silvio 24	Sostituzione dell'attuale copertura in fibra di cemento e amianto con nuova copertura in pannelli isolati e la miera zincata preverniciata su autorimessa e abitazione	Corazzini Luca	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA12/2013-0	3979	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/02/2013	Via Borsano 58	Sostituzione dell'attuale copertura in fibra di cemento e amianto con nuova copertura di lastre di lamiera zincata preverniciata su abitazione, autorimessa e ripostiglio	Corazzini Guido Giovanni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA13/2013-0	4146	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	25/02/2013	Via Veneto Vittorio 38	Variante SCIA43/2012: tinteggiatura facciate	Condominio Castellanzese	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA14/2013-0	4204	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/02/2013	Via Garibaldi Giuseppe 29	Realizzazione opere necessarie alla ridistribuzione funzionale degli spazi presenti al piano terra (porzione) dello stabile ex scuole Manzoni". Saranno ricavati n.4 studi medici con relativi servizi"	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA15/2013-0	4737	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/03/2013	Via Della Biella 1	Creazione muro divisorio tra U.I., tamponatura campata anteriore in blocchi di cls e realizzazione di wc interno	Saporito Serena	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA16/2013-0	5111	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/03/2013	Viale Lombardia 92	Cambio di destinazione d'uso di porzione di superficie da produttivo a commerciale, modifiche interne per adeguamento norme antincendio	Carlo Mara s.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA17/2013-0	5496	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/03/2013	Viale Piemonte 67	Variante D9/2010: ridimensionamento w.c. pubblico maschi, sostituzione porte a scomparsa con porte a ventola, risistemazione servizi addetti bar	A.S.D. Bustese Nuoto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA18/2013-0	6095	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	25/03/2013	Via Sauro Nazario 17	Rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta presente nelle pareti e nei controsoffitti nelle autorimesse del complesso condominiale senza modifiche di altezze e dimensioni in pianta	Lavazza Roberto, Lavazza Paola, Lavazza Silvia, Testa Fabio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA19/2013-0	6102	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	25/03/2013	Via Sauro Nazario 5/B	Rifacimento della copertura, della sottostante piccola orditura di sostegno, rinforzo parziale della struttura principale in legno. Non si modificano la sagoma, le quote e l'estetica del fabbricato	Nazari Giuseppe	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA20/2013-0	6229	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/03/2013	Via Varese 13	Rimozione tavolato di divisione tra cucina e soggiorno, apertura di passaggio dalla cantina esistente alla nuova cantina in ampliamento	Immobiliare Leonardo s.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA21/2013-0	6440	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/03/2013	Via Jucker Carlo 16	Variante alla PE33/2011: modifiche interne rispetto al progetto approvato	ICEL s.r.l. Industria componenti elettronici	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA22/2013-0	6715	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/04/2013	Via Roma 69	Fusione senza opere di n.2 unità immobiliari ad uso commerciale (sub.1 e 2 del mappale 1352)	Immobiliare AVI - Busto Arsizio di Cannone Frances	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA23/2013-0	6718	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/04/2013	Via Bettinelli Giovanni 9	Restyling delle facciate del fabbricato uso residenza.	Balzarini Daniele	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA24/2013-0	6988	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/04/2013	Via Pellico Silvio 8	variante alla SCIA 6/2010: aumento numero cantinole, modifica balcone, modifica finestre lato ovest, modifica interno scala, modifica tavolati interni.	Rimoldi Luciano	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA25/2013-0	7088	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/04/2013	Via Borsano 7	modifica tavolati interni al piano secondo	A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini, Parrocchia San Giulio, Comune di Castellanza	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA26/2013-0	7328	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/04/2013	Via Grigne 22	Demolizione e nuova costruzione di tavolati divisorii interni, rifacimento di intonaci interni, pavimenti e rivestimenti in ceramica, sostituzione e posa di porte interne in legno, sostituzione di serramenti esterni in alluminio, formazione di scala interna in metallo	Giudici Luigi, Lombardo Onorina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA27/2013-0	7331	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/04/2013	Via Battisti Cesare 11	Rifacimento manto di copertura con rimozione di tegole tipo marsigliesi" e sottostante piccola orditura e posa di nuove tegole come esistenti e nuova orditura con rinforzo parziale della struttura principale in legno. Rimarranno inalterate le quote, l'estetica e la sagoma del fabbricato"	Rossini Ermanno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA28/2013-0	8259	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/05/2013	Via Borsano 35	Posizionamento su platea in c.a. di costruzione accessoria con la funzione di ricovero per animale domestico nell'area di pertinenza dell'immobile	Nativio Lucio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA29/2013-0	8260	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/05/2013	Via Don Testori Luigi 13	Cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale e fusione di n.3 unità immobiliari senza opere edilizie	Ghioldi Renzo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA30/2013-0	8714	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/05/2013	Viale Don Minzoni 29	sostituzione del manto di copertura esistente in amianto con nuovo manto di copertura costituito da lastre grecate in alluminio non più a forma circolare ma plane.	Caprotti S.p.a.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA31/2013-0	9085	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/05/2013	Via Del Maggiolo 13	Realizzazione ascensore interno, modifica tavolati interni, apertura finestra, modifica posizione scala interna.	Morlacchi Veronica, Colombo Tiziana	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA32/2013-0	9170	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/05/2013	Viale Borri Giuseppe 46/47	Modifica area parcheggi con realizzazione nuova segnaletica e posa di cordoli per delimitazione area privata.	Masa Spa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA33/2013-0	9531	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/05/2013	Viale Borri Giuseppe 43	Sostituzione di alcune travi e travetti usurati, dell'orditura principale e secondaria. Sotituzione di tutte le tegole del tetto, con tegole in cotto similari. Rimozione della lana di roccia esistente sulla soletta di sottotetto e posa di poliuretano. Formazione di linea vita sul tetto.	Maria Paola Sas Di Primi Giannino	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA34/2013-0	9552	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/05/2013	Via Como 19	Sostituzione manto di copertura in tegolele canadesi ammalorate con nuovo manto di tegole canadesi. Sistemazione di intonaco di facciata e tinteggiatura.	Rimoldi Renzo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA35/2013-0	9859	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/05/2013	Via San Carlo	Realizzazione di cappotto interno, sostituzione serramenti esterni con elementi in alluminio, realizzazione di isolamento alla copertura e sostituzione di caldaia (Corte del Ciliegio)	La Banda Cooperativa Sociale a.r.l. onlus, Comune di Castellanza	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA36/2013-0	9920	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/05/2013	Via Don Gnocchi 7	Variante n. 2, PE29/2010 e SCIA del 10/07/2012: Spostamento parete soggiorno; Spostamento porta cucina	Residenza le Calle S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA37/2013-0	99	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/05/2013	Via Giusti Giuseppe 35	unità n.1: diversa distribuzione di spazi interni e parziale cambio di destinazione da commerciale ad abitazione. unità n.2: diversa distribuzione di spazi interni e formazione di n.2 wc di cui uno adeguato per portatori di handicap. Variante al permesso di costruire 30/2009 del 21/12/2009	Travel 98 S.R.L.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA38/2013-0	10028	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/05/2013	Viale Don Minzoni 29	Demolizione completa del muretto esistente a confine con la via Monte Nero e successivo rifacimento.	Caprotti S.p.a.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA39/2013-0	10091	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/05/2013	Via Buonarroti Michelangelo 7	Rifacimento di manto di copertura con rimozione di eternit. Installazione di lastre in alluminio lavorate più isolamento ultimo solaio, installazione nuovo impianto fotovoltaico. Realizzazione cappotto di facciata ed opere edilizie connesse, verniciatura e sostituzione serramenti, rifacimento pavimentazione esterna.	Cristal Group S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA40/2013-0	10180	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/06/2013	Via Col di Lana 7	ristrutturazione con fusione di due appartamenti in uno solo (formazione di nuovi tavolati e rifacimento del bagno esistente del monolocale)	Proverbio Francesco, Tognoli Liliana	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA41/2013-0	10470	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/06/2013	Via Piola Gabrio	completamento muro di recinzione esistente sulla Via Piola, su fondazione esistente	Cantoni ITC S.p.a	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA42/2013-0	10779	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/06/2013	Via Mons. Colombo Roberto 9	rimozione di copertura in lastre di fibrocemento contenente amianto, rifacimento di nuova copertura con pannelli grecati in alluminio ed isolamento termico. Eventuale rifacimento di parte della lattoneria.	Costruzioni Meccaniche Brena Clemente & C. S.r.l	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA43/2013-0	10914	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/06/2013	Via Novara 6	cambio di destinazione d'uso senza opere di locale interno ad abitazione esistente precedentemente adibito a laboratorio artigianale in locale di soggiorno	Gussoni Francesco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA44/2013-0	11339	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/06/2013	Via Adua 2	Messa in sicurezza di un tratto della recinzione lungo Via Adua	Parrocchia San Giulio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA45/2013-0	11427	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/06/2013	Via Asti 5	posizionamento per il periodo estivo di gazebo in legno non fissato al suolo	Skorpion S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin