

PraticaCompleta	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	IndirizzoCompleto	DescrizioneLavori	Richiedenti	Responsabile	Istruttore	
SCIA1/2018-0	673	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/01/2018	Viale Piemonte 70	SCIA in sanatoria - demolizione parziale muretto con soprastante recinzione per una luce totale di 24,50 metri	MULTIMEDICA S.p.a	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA2/2018-0	1151	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/01/2018	Viale Borri Giuseppe 50	nuovo parcheggio e opere afferenti	Immobiliare Sacromonte, Alba Leasing s.p.a.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA3/2018-0	1415	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/01/2018	Via Torino 19	Allacciamento alla pubblica fognatura consistente nella realizzazione del nuovo tratto per lo smaltimento delle acque scure; dismissione e bonifica della vasca biologica. Tratto fognario acque chiare già esistente	Lanziani Pasquale, Martani Maurizio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA4/2018-0	1465	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/01/2018	Via Traversera 10	Variante alla SCIA70/2017: modifiche alle aperture di areazione del corsello; demolizione porzione parapetto H=110 cm; posizionamento n.2 griglie su areazione fine corsello; spostamento porzione parapetto su areazione fine corsello.	Condominio Palazzina Iris	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA5/2018-0	2697	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/02/2018	Via Costa Andrea 14	Completamento opere interne in riferimento al permesso di costruire PE75/2005 e modifica da finestrella a porta nel box e ampliamento finestra a piano terra - villino n.3	Immobiliare Plain Air srl	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA6/2018-0	2810	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/02/2018	Via Sant'Anna 8	SCIA in sanatoria - diversa distribuzione spazi interni: ampliamento bagno con conseguente riduzione della camera matrimoniale e allargamento porta di accesso al soggiorno	Buzzi Fabrizio, Fava Donata	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA7/2018-0	3071	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/02/2018	Via Mons. Colombo Roberto 5	Installazione di box auto prefabbricato	Menichini Sisto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA8/2018-0	3130	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/02/2018	Via Dei Sassi 7	SCIA in sanatoria: demolizione di porzione di tramezza esistente, apertura di nuovi vani porta, costruzione di nuova tramezza	Magri Teodoro, Monaco Donata	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA9/2018-0	3383	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/02/2018	Via Jucker Carlo 23	Variante alla D30/2016 - modifiche delle aperture con conseguente variazione di modeste porzioni delle pareti perimetrali; inserimento di lucernari a soffitto	C.L.I. SRL	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA10/2018-0	3573	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/02/2018	Via Battisti Cesare 39	SCIA in sanatoria - diversa distribuzione spazi interni	Raimondi Delio, Rossini Erminia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA11/2018-0	3828	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/02/2018	Via Nizzolina 10	Intervento di manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso da commerciale (ex farmacia) a residenziale con fusione all'unità immobiliare sub.101. Intervento di manutenzione straordinaria recinzione esistente con rifacimento del rivestimento in piastrelle	Pastorelli Anna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA12/2018-0	4822	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/02/2018	Via Gerezano 18	Costruzioni di tavolati non portanti, rifacimento pavimenti e rivestimenti, creazione nuovi bagni, sostituzione solaio piano primo. Rifacimento impianto gas, idraulico, elettrico, riscaldamento. Rifacimento rasatura e tinteggiatura facciata, modifica porta esterna, sostituzione serramenti, pavimentazione marciapiede esterno	Coccia Fabio, Di Marca Roberta	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA13/2018-0	5233	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/03/2018	Via Locatelli 11	Costruzione di passerella con gradini in metallo appoggiata sulla copertura del piano terra e aggangiata al balcone con affaccio verso la corte interna, costituente la parte terminale della scala a chiocciola in ferro per realizzare il nuovo accesso all'appartamento al piano primo con partenza dalla corte privata situata in territorio di Legnano. Modifica partizioni interne, nuova porta d'accesso dal pianerottolo esterno all'abitazione	Hotel Montecarlo s.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA14/2018-0	5507	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/03/2018	Via Brambilla Giuseppe 21	Ristrutturazione leggera di appartamento con ridistribuzione dei locali e cambio d'uso	Lodato Jeroly Maria Lucia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA15/2018-0	6088	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/03/2018	Via San Camillo 6	Rifacimento bagni e variazioni distribuzione interna	Parrocchia San Bernardo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA16/2018-0	6613	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/03/2018	Via Monte Cervino 2	Modifiche interne, adeguamento tecnologico impianti, rifacimento bagno, apertura di nuova finestra	Nasry Abdelkader	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA17/2018-0	6619	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/03/2018	Via Cantoni Eugenio 65	Diversa distribuzione interna mediante demolizione e costruzione tavolati con inserimento bagno e rinforzo solaio piano secondo con realizzazione di locale lavanderia	Immobiliare Rimoi s.a.s.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA18/2018-0	6763	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/03/2018	Via Stelvio 6	SCIA in alternativa al Permesso di Costruire per opere di scavo, rinterrati e impianti tecnologici per la realizzazione di una piscina	Crenna Michele	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA19/2018-0	6961	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/03/2018	Via F.lli Rosselli 15	modifica destinazione d'uso da residenziale a ufficio con variazione delle partizioni interne in cartongesso relativamente al servizio igienico.	CUBESYS SRL	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA20/2018-0	7226	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/04/2018	Viale Rimembranze 20	Posa di nuovo impianto di microgenerazione e collegamenti	Croci Giovanna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA21/2018-0	7228	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/04/2018	Viale Lombardia 11	Diversa distribuzione interna, rifacimento bagno e realizzazione di nuovo angolo cottura	Penone Arianna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA22/2018-0	7468	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/04/2018	Corso Sempione (S.S. 33) 13	Realizzazione di impianto di fitodepurazione a zeolite all'interno di fabbricato industriale esistente	Chemisol Italia S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA23/2018-0	7778	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/04/2018	Via Volta Alessandro 3	Variante alla SCIA61/2017 - variazioni relative a scale, ascensore, blocco bagni e tavolati	Asilo Infantile Luigi Pomini""	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA24/2018-0	8196	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/04/2018	Via Brambilla Giuseppe 3	Modifiche interne e esterne per realizzazione aule di istituto scolastico	Istituto E. Fermi, Comune di Castellanza	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA25/2018-0	8208	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/04/2018	Viale Borri Giuseppe 6	SCIA in sanatoria per lavori realizzati diverso posizionamento pareti interne	Jolly Garden Sas	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA26/2018-0	8412	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/04/2018	Largo Borromei 3	Modifica layout interno e serramenti in facciata	Amato Matteo, Lucera Teresa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA27/2018-0	8718	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	24/04/2018	Via Torino 21	Frazionamento e fusione, con demolizione di scala interna di collegamento al piano primo, cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale del locale al piano interrato e del vano scala esistente, per creazione nuovo negozio di pizzeria	Azimonti Paolo Achille	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA28/2018-0	8717	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	24/04/2018	Via Montecassino 9	Variante alla SCIA46/2017 - modifica della pavimentazione esterna	Borroni Marco, Brivittello Rosalia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA29/2018-0	8820	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/04/2018	Via Como 7	Ampliamento box ove è stata rimossa in precedenza la copertura	Realizzazione di nuovi tavolati interni a Piano Rialzato e Seminterrato in seguito a demolizioni; posa di nuovi pavimenti e rivestimenti in seguito a rimozione dei precedenti; adeguamento impianti tecnologici	Anfuso Cristian, Moldovan Alina Daniela	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA30/2018-0	8895	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/04/2018	Via Porro 9	Rifacimento manto di copertura fabbricati esistenti e altre manutenzioni	Della Bella Nadia, Pagani Maria Luisa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA31/2018-0	9074	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/05/2018	Via San Camillo 6	SCIA alternativa al Permesso di Costruire - Realizzazione tettoia eseguita con struttura in ferro, copertura e tamponamento parziale in pannelli coibentati e banco gastronomico stagionale completo di cappe e filtri ai carboni attivi	Magni Walter	Arch. Antonella Pisoni	geom. Gabriele Verga	
SCIA32/2018-0	10672	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/05/2018	Via Grandi Achille 19	realizzazione di scala interna di collegamento tra le unità immobiliari con formazione di un unica unità immobiliare; demolizione parziale di tavolati interni e formazione di nuovo tavolato interno al piano primo	Montoli Alessio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA33/2018-0	11569	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/06/2018	Via Cantoni Eugenio 65	Variante alla SCIA17/2018 - Diversa distribuzione interna mediante demolizione e costruzione tavolati con inserimento bagno e rinforzo solaio piano secondo con realizzazione di locale lavanderia	Immobiliare Rimoi s.a.s.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA34/2018-0	12305	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/06/2018	Viale Don Minzoni 55	SCIA in sanatoria per difformità tavolati interni e modifica apertura esterna lato ovest	Destro Giuseppe	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA35/2018-0	12427	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/06/2018	Via Santa Liberata 7	SCIA in sanatoria per modifica ai tavolati interni e prospetti, con apertura di nuova finestra sulla facciata e realizzazione di tettoia sul piano copertura	Veluti Rosa Maria, Saldarini Laura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA36/2018-0	12641	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/06/2018	Via Borsano 54	Demolizione/costruzione di pareti divisorie interne per diversa distribuzione spazi interni. Fusione e frazionamento con il box. Modifica delle aperture finestrate sul cortile interno	D'onofrio Egidio, D'arminio Maria Teresa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA37/2018-0	12642	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/06/2018	Via Firenze SNC	Realizzazione di recinzione, realizzazione rete dispersione acque meteoriche e asfaltatura area in oggetto	G&G Paglini spa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA38/2018-0	13176	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/06/2018	Via Borsano 9/A	Riorganizzazione interna degli spazi	Perego Maria Ester, Zeroli Virgilio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA39/2018-0	13179	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/06/2018	Via Mozart 4	Modifiche interne, rifacimento WC e spostamento di una finestra	Ferrarese Angela	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA40/2018-0	13505	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/06/2018	Via Marconi Guglielmo 3-5	SCIA alterativa al P.d.C. mediante demolizione tavolati interni non portanti, costruzione nuovi tavolatidivisori, modifica finestra esistente(ex retro), posta verso il cortile interno, in portafinestra, modifica vetrina e porta d'ingresso vetrata lato strada, in finestre mediante nuova costruzione di di muro sottofinestra; cambio parziale di destinazione d'uso	Urso Vito, Torretta Gisella	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	
SCIA41/2018-0	13709	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/06/2018	Via Borsano 40	demolizione di un tavolato, creazione dell'antibagno e adeguamento degli impianti elettrici per cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale	Tassin Gloria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin	