

PraticaCompleta	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	IndirizzoCompleto	DescrizioneLavori	Richiedenti	Responsabile	Istruttore
SCIA38/2019-0	17153	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/07/2019	Via F.lli Bandiera 10	diversa distribuzione degli spazi interni; modifica aperture di facciata; esecuzione di cappotto termico; sostituzione di serramenti, rifacimento degli impianti	Brena Stefano, MAGNANI MARIA	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA39/2019-0	17561	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/07/2019	Viale Lombardia 87	modifica spazi interni , cambio di destinazione d'uso e fusione di unità immobiliari	Galco S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA40/2019-0	17567	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/07/2019	Via Galiei Galileo 13	creazione di nuova tettoia a pertinenza del fabbricato principale costituita da tavolari metallici e copertura prefabbricata effetto tegola	De Marzio Gianfranco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA41/2019-0	17653	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	08/07/2019	Via Della Biella 7	realizzazione di nuove uscite di emergenza, sostituzione di portoni esistenti, modifiche interne di facciata (var. alla SCIA56/2018)	Fascom Re Srl	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA42/2019-0	18267	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/07/2019	Via Della Padella 14	Demolizione e ricostruzione di tavolati; realizzazione di nuovi servizi igienici e adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche; realizzazione di nuovo elevatore.	Di Domenico Sara Isabella	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA43/2019-0	18504	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/07/2019	Via Marconi Guglielmo 15	VARIANTE AL PDC PE: 19/2016 - modifiche interne ed esterne, trasformazione monolocale in bilocale	Russo Tommaso	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA44/2019-0	19401	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/07/2019	Viale Italia 92	(Sanatoria) modifiche interne all'unità immobiliare considerata come meglio descritte nella relazione : dette modifiche non alterano l'assetto distributivo degli ambienti e le condizioni di abitabilità/agibilità dell'unità	Soragni Angelo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA45/2019-0	19641	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/08/2019	Viale Lombardia 87	variante alla SCIA39/2019 - modifica spazi interni, cambio di destinazione d'uso e fusione di unità immobiliari	Galco S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA46/2019-0	19606	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/08/2019	Via Roma 38	refacimento di porzione di copertura a seguito di incendio	Comune di Castellanza, Lamanna Debora, Pellegatta Elisa, Milani Andrea	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA47/2019-0	20534	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	12/08/2019	Via Dandolo Enrico 34/A	Demolizione tratto di recinzione esistente - posa di cancello scorrevole in ferro a disegno semplice - realizzazione vano alloggio contatore - spostamento palo enel-demolizione e tratto marciapiede e realizzazione corrispondente ribassato	Vialetto Costanza, Provasi Marco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA48/2019-0	22947	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	11/09/2019	Via Papa Giovanni XXIII 19	Demolizione scala in cemento armato, risanamento terrazzo e posa nuova scala prefabbricata	Terlizzi Luca, Terlizzi Sara	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA49/2019-0	23050	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/09/2019	Via Volta Alessandro 16	Opere di messa in sicurezza degli angoli delle gronde in muratura mediante montaggio di tratti di ponteggio a cavalletti e fissaggio della struttura in muratura.	Colombo Bolla Arturo, Colombo Bolla Enrico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA50/2019-0	23795	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/09/2019	Viale Don Minzoni 29	Variante alla PEG/2019 - Modifiche a partizione interne ed esterne, nessun elemento strutturale è coinvolto	Fratelli Li 7 Srl	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA51/2019-0	23912	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/09/2019	Via F.lli Cairoli	Rimozione sola copertura in eternit	C.G.M. GARE E APPALTI S.R.L.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA52/2019-0	23913	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/09/2019	Via Col di Lana 25	SCIA in sanatoria: Unità imm. 'A' opere non realizzate e/o difforni in riferimento alla DIA 10/07 (punto f2.7 Modulo Unico Titolare)	Landoni Claudia, Taglietti Giampietro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA53/2019-0	24089	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/09/2019	Via Buonarroti Michelangelo 17	Unità imm. 'B' opere difforni rispetto a documentazione catastale esistente (punto f2.10 Modulo Unico Titolare) LIEVI MODIFICHE DI FACCIATA ALLE OPERE DI AMPLIAMENTO DI CAPANNONE A DESTINAZIONE ARTIGIANALE/PRODUTTIVA DI CUI AL PE 24/2016 DEL 07.09.2016	F.A.F. di Colombo Bolla Massimiliano & C. S.n.c	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA54/2019-0	25399	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/10/2019	Via Redipuglia 7	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VARIANTE ALLE OPERE ASSEVERATE CON: SCIA n.6 del 02/02/2019 (modifiche interne e formazione soletta)	Vector spa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA55/2019-0	25765	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/10/2019	Viale Borri Giuseppe 50	opere interne (modifiche tavolati)	Immobiliare Sacromonte	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA56/2019-0	25810	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/10/2019	Viale Lombardia 20	Variante finale alla SCIA86/2018 consistente in diversa disposizione di alcuni setti murari, diverso allineamento dell'apertura posta nel bagno disabili dell'unità commerciale A, realizzazione del pozzo perdente sito nel cortile di proprietà per la canalizzazione delle acque meteoriche proveniente dalle coperture	Dal Zotto Bellusco Pierpaolo, Ranzani Mauro, Rossetti Paola	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA57/2019-0	27099	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/10/2019	Piazza Soldini 5	refacimento della copertura dell'edificio 03 con doppia guaina bituminosa e finitura con scaglie di ardesia minerale colore grigio	Iniziativa Universitaria 1991 S.p.a.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA58/2019-0	27725	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/10/2019	Via Alighieri Dante 5	realizzazione di apertura per evacuatori di fumo a parete e in copertura	Parrocchia San Giulio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA59/2019-0	28259	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/11/2019	Viale Don Minzoni 21	realizzazione recinzione divisoria interna tra unità immobiliari private	Fratelli Limb S.r.l., Albani Luciana, Panzeri Armando	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA60/2019-0	28926	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/11/2019	Via Borsano 40	frazionamento e accorpamento di due unità immobiliari; realizzazione di opere di demolizione con una nuova distribuzione dei locali per una migliore utilizzazione degli spazi; rifacimento della pavimentazione; adeguamento dell'impianto elettrico e idrico	Tassin Gloria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA61/2019-0	30849	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/12/2019	Viale Borri Giuseppe	manutenzione straordinaria sul metanodotto Mazzafame-Ceriano L. DN 175 (7) nel comune di Castellanza. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo dispersore in acciaio al carbonio in sostituzione di quello esistente che può ritenersi esaurito"	Snam Rete Gas spa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA62/2019-0	31627	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/12/2019	Via Laterale Piemonte	scavo su strada privata per allacciamento alla rete idrica e fognaria	Mazzoni Simone Danilo Renzo, Fracassetti Gloria	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA63/2019-0	31631	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/12/2019	Via Della Padella	formazione di nuovo ingresso carrajo su area di proprietà comunale (deliberazione G.C. n. 156 del 20.11.2019	Tesi Lorella	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA64/2019-0	31726	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/12/2019	Via XX Settembre 20	opere edilizie a completamento di edificio residenziale	Marchetti Gian Giacomo, Colombo Giovanna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA65/2019-0	32016	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/12/2019	Via San Giulio 17	realizzazione di piattaforma elevatrice esterna in immobile residenziale , modifiche interne per l'abbattimento delle BB.AA.	Farioli Marco, Santambrogio Elena	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA66/2019-0	32290	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/12/2019	Viale Italia 98	variante al Pdc n. 23/2017; modifiche distributive interne , di facciata e formazione di vano sottotetto con destinazione stenditoio e ripostiglio	Cesaro Sara	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA67/2019-0	32599	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	24/12/2019	Via Croce Benedetto 76	variante a SCIA 17/2019 del 28/02/2019	Immobiliare Sacromonte	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA50BIS/2019-0	23790	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/09/2019	Via Cantoni Eugenio 6	Sostituzione di manto di copertura esistente in lastre contenenti fibre di amianto con manto in lastre metalliche preformate e sagomate effetto tegola colore cotto naturale	A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA56BIS/2019-0	26652	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	19/10/2019	Via Gerenzano	installazione di 2 colonnine (EVC) di ricarica per veicoli elettrici in Via Gerenzano e 2 in Viale Piemonte . Le EVC saranno allacciate alla rete elettrica tramite contatori dedicati posti all'interno di appositi armadietti	Be Charge s.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin