



PraticaCompleta	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	IndirizzoCompleto	DescrizioneLavori	Richiedenti	Responsabile	Istruttore
SCIA46/2013-0	12071	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/07/2013	Piazza Soldini 5	suddivisione aula C112 edificio O3 in due aule aventi 55 e 90 posti circa a sedere	Iniziativa Universitaria 1991 S.p.a.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA47/2013-0	12245	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/07/2013	Via Montecassino 10	realizzazione di isolamento su pareti esterne, nuova disposizione interna tramite demolizione e ricostruzione di tavolati, sostituzione serramenti interni ed esterni.	Rimoldi Stefano, Serra Elena	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA48/2013-0	12340	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/07/2013	Via Brambilla Giuseppe 48	Risanamento del piano interrato tramite formazione di vespaio areato, rifacimento dell'impianto elettrico, sanitario e di riscaldamento	Cozzi Susanna, Cozzi Angela	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA49/2013-0	12845	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/07/2013	Via Roma 14	Opere di manutenzione straordinaria per lavori di rifacimento del manto di copertura			
SCIA50/2013-0	12985	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/07/2013	Via Diaz Armando	variante PE50/2010 e SCIA51/2012. Sostituzione della porta finestra al piano terra con portoncino di ingresso in legno; ridefinizione della porta di ingresso al corpuscala dall'esterno al fabbricato e delle basculanti box; realizzazioni del vano tecnico dei contatori gas e omogeneizzazione colori serramenti e basculanti	VALLE OLONA COSTRUZIONI SRL	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA51/2013-0	13316	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/07/2013	Via Ticino 10	manutenzione straordinaria impianto fognario. Sostituzione e implementazione vasche di depurazione impianto fognario acque meteoriche di piazzale per adeguamento alla normativa vigente( D.Lgs 152/06, R.R. n. 3 del 24.03.2006 e R.R. n. 4 del 24.03.2006) (vedere relazione allegata).	KRI S.p.A. (ex Shell Italia S.p.A.)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA52/2013-0	13894	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/07/2013	Via Ticino 10	Mantenimento rte acque nere inviate direttam. alla fognatura comunale; acque meteoriche provenienti dalle coperture collegate direttamente all'esistente pozzo perdente previo pozzetto prelievi; acque meteoriche di piazzale collegate all'esistente separatore di 1° e 2° pioggia; la 1° pioggia verrà inviata ad una nuova vasca d'accumulo, e da questa attraverso pompa alle esistenti vasche disabbiatrice e disoleatrice.			
SCIA53/2013-0	13896	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/07/2013	Via Sauro Nazario 2	realizzazione di tamponamento in cartongesso REI 120, creazione di disimpegno tra laboratorio e magazzino. Apertura di uscita di sicurezza su cortile interno di proprietà.	Cromi Michela	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA54/2013-0	13900	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/07/2013	Via Dandolo Enrico 4	Realizzazione di vespaio areato e rifacimento pavimentazione nel Laboratorio - Locale prova recite	Condominio POMINI MONTELLO"	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA55/2013-0	14281	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/08/2013	Via Donizetti Gaetano 2	Idrolavaggio del sottogronda, gronda, sottobalconi e frontalini dei balconi. Rifacimento pavimentazione balconi	Vyzaj Marsid	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA56/2013-0	14318	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/08/2013	Viale Borri Giuseppe 47	costruzione di nuova pensilina a protezione dell'ingresso pedonale.	Condominio Marie Claire	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA57/2013-0	14413	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/08/2013	Via Gerenzano 13	demolizione e costruzione di tavolati interni, rifacimento pavimentazione e ripristino intonaci	Semelli Paola	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA58/2013-0	14681	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	08/08/2013	Via Pomi Luigi 35	asportazione eternit, realizzazione di nuova copertura e posa di linea vita.	Masa spa - Industrie Tessili	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA59/2013-0	15036	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/08/2013	Viale Piemonte 70	refacimento impianto idrico-sanitario ed elettrico, serramenti e ridistribuzione spazi interni	Pecchia Pasquale	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA60/2013-0	16218	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	07/09/2013	Via Pellico Silvio 12	diversa diistribuzione interna, rifacimento bagno	Marcarini Simone Pier Luigi, Pecoraro Daniela	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA61/2013-0	17176	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/09/2013	Via Volta Alessandro 7	opere interne e opere di impiantistica per l'adeguamento della zona sportelleria accettazione e bar, 2° livello	MULTIMEDICA S.p.a	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA62/2013-0	17453	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/09/2013	Via Nizzolina 25	Sostituzione dell'attuale copertura in fibra di cemento e amianto con nuova copertura in pannelli isolati e lamiera zincata preverniciata (colore rosso). L'intervento è da realizzarsi su fabbricato attualmente destinato ad abitazione.	Moroni Bruna	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA63/2013-0	17519	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/09/2013	Via Piave	L'operazione verrà eseguita senza modificare le pendenze del tetto e le quote d'imposta del colmo.	Petrillo Marco, Roccatello Francesca	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA64/2013-0	18217	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	08/10/2013	Via Santo Stefano 37	Ricostruzione del muro di contenimento prospiciente via Piola posto a confine della proprietà	Immobili & Finanza s.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA65/2013-0	18718	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/10/2013	Via Micca Pietro 9	Opere di manutenzione straordinaria per creazione di una nuova unità immobiliare al piano primo			
SCIA66/2013-0	18836	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/10/2013	Via Buon Gesù 33	demolizione parte superiore del muro con formazioe di copertura in C.A e di successiva posa di recinzione in vetroresina di color verde a protezione strada di accesso dell'uscita di sicurezza del pozzo n5 tunnel ferroviario	Ferrovie Nord Milano Esercizio Spa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA67/2013-0	18837	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/10/2013	Via Don Gnocchi 7	Sostituzione serramenti vano scale e isolamento copertura	Sala Fiorenza	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA68/2013-0	18838	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/10/2013	Via Col di Lana 25	Asportazione manto di copertura in tegole canadesi e posa di nuova copertura con lastre grecate metalliche coibentate e posa di linea vita	Condominio Orchidea	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA69/2013-0	18930	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/10/2013	Viale Italia 11	Ampliamento di balcone esistente su cortile interno	Ceriani Alberto, Ceriani Marco, Ceriani Mariapia, Ceriani Paolo, Castiglioni Donatella	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA70/2013-0	18937	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/10/2013		Variante alla PE29/2010 - chiusura porta con abbattimento di una parete tra due locali	Residenza le Calle S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA71/2013-0	19106	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/10/2013	Via Gerenzano 2	Fusione di due unità abitative, opere interne	Panelli Barbara	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA72/2013-0	19141	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/10/2013	Via Adua 4	Ristrutturazione appartamento piano rialzato, con diversa distribuzione spazi interni e rifacimento impianto idrico-sanitario ed elettrico	Ferrario Andrea	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA73/2013-0	19487	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	25/10/2013	Via Veneto Vittorio 13	Demolizione porzione di muro di recinzione e realizzazione di accesso carrabile e di un piazzale a servizio dello stabilimento produttivo situato nel comune di Legnano e Rescaldina	Pentair Valves & Controls Italia S.r.l., UNICREDIT LEASING SPA	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA74/2013-0	19822	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/10/2013	Viale Borri Giuseppe	Manutenzione straordinaria dell'area destinata ad ambulatori e uffici posta al 1 piano dell'edificio B	I.C. Mater Domini S.p.A.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA75/2013-0	20064	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/11/2013	Via Morelli Luigi 34	Frazionamento di unità immobiliare esistente	Picozzi Mario	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA76/2013-0	20667	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	14/11/2013	Corso Matteotti Giacomo 38	Adeguamento impianto elettrico e idrosanitario, installazione climatizzazione, sostituzione serramenti esterni e interni, adeguamento tavolati interni, adeguamento pavimentazione, verniciature	Salmoiraghi Tiziana	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA77/2013-0	20831	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	16/11/2013	Via Del Maggiolo 15	Demolizione della platea in cls, del muro perimetrale, della recinzione plastificata verde, del cancello metallico di accesso e del cavidotto esistente di pertinenza dell'ex stazione radio base wind	Wind Telecomunicazioni S.P.A	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA78/2013-0	21106	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/11/2013	Viale Italia 14	Rimozione porta interna esistente e sostituzione con porta tagliafuoco REI 120	Cesaro Valter	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA79/2013-0	21172	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/11/2013	Via San Giovanni 40-42-44	Formazione di nuove aperture interne con demolizione di tavolati e pose di porte in legno, chiusura con cartongesso di aperture interne esistenti	Proi Chiara, Proi Maria Teresa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA80/2013-0	21406	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	25/11/2013	Viale Lombardia 42	Opere di modifica interna e esterna relative all'intervento di manutenzione straordinaria nel sottotetto esistente al piano terzo	Mazzone Marco, Turconi Anna Paola	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA81/2013-0	21566	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/11/2013	Via Toniolo Giuseppe	Rifacimento bagni con rimozione apparecchi sanitari e sostituzione con nuovi e nuova disposizione; abbattimento parete interna fra cucina e disimpegno per aprire zona cucina; abbattimento parete interna fra ingresso e soggiorno per creare unico ambiente;abbattimento parete interna tra cucina e sala pranzoper creare collegamento diretto; rifacimento bagno lavanderia al piano interrato; previsione nuova porta fra soggiorno e zona notte; rifacimento interno camino esistente; controsoffittature di parti ingresso e soggiorno	Petralia Maria Concetta	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA82/2013-0	21574	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/11/2013	Via Cadorna 24	Rifacimento recinzione con apertura cancello pedonale e sovrastante tettuccio. Sulla facciata dell'abitazione realizzazione di zoccolatura e rifacimento del marciapiede.			
SCIA83/2013-0	21706	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/11/2013	Corso Sempione (S.S. 33) 13/BIS	All'interno rifacimento impianto idrosanitario ed elettrico con adeguamento alla Legge 46/90.	Rimoldi Remigio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA84/2013-0	21846	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/12/2013	Via Monte Ortigara 2	Fusione di n.2 unità immobiliari e diversa distribuzione delle tramezze interne	Mariano Raffaele, Bruscolini Nolita	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA85/2013-0	22044	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/12/2013	Via Roma 20	Realizzazione nuova recinzione con formazione ingresso carraio ed ingresso pedonale	Costanzo Luigi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA86/2013-0	22120	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/12/2013	Via Gerenzano 2	Formazione di rivestimento di facciata (cappotto) in polistirene espanso sinterizzato sp.10cm, compresa rasatura finale con intonachino fino; sostituzione di tegole	Corazzini Maria Elena	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA87/2013-0	22392	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/12/2013	Via Boito Arrigo 9	Variante alla D40/2012	RIVOLI s.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA88/2013-0	22657	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/12/2013	Via El Alamein 6	sostituzione manto di copertura, tinteggiatura esterna dell'intero fabbricato	Puglisi Ponteggi S.r.l.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA89/2013-0	22661	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/12/2013	Piazza Castegnate 23	revisione del manto di copertura esistente costituito da tegole portoghesi in cotto, dei relativi listelli e dell'orditura primaria e secondaria, realizzazione nuova grondaia di ca. cm 80 verso l'ingresso carraio al cortile	Nava Donatella	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA90/2013-0	23014	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/12/2013	Via Pellico Silvio 7	Manutenzione straordinaria edificio A Piano -1 - centrale di sterilizzazione.	I.C. Mater Domini S.p.A.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA91/2013-0	23146	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/12/2013	Via Binda Giacomo	Sostituzione copertura; chiusura apertura esistente; rimozione porte esistenti	Cesaro Valter	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA92/2013-0	23447	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	24/12/2013	Via De Gasperi Alcide 6	Modifica recinzione esistente	Tovaglieri Gianfranco, Caltabiano Giannina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA93/2013-0					Demolizione parziale di muratura perimetrale e formazione di due aperture verso il cortile interno dotate di due vetrate di cui una con anta apribile per l'accesso al cortile, realizzazione di un condotto di ventilazione che sfocia alla copertura	De Marzio Stefano, Filace Maria Lucia Pia	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA94/2013-0					Variante D13/2013 - Manutenzione straordinaria consistente nella modifica della disposizione dei tavolati interni al piano terra	Moroni Giuseppe, Di Dato Gioacchina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA95/2013-0					Frazionamento del piano terra in due unità commerciali mediante demolizione e costruzione di pareti divisorie interne.	Bella Store srl	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA96/2013-0					modifiche per diversa distribuzione degli spazi interni, rifacimento bagno	Caccia Valentina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin