


## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S01</b>	<b><i>Campo Sportivo via Varese</i></b>
--------	------------	---

**Località** Castellanza

**Indirizzo** via Varese

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica  
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Varese.



2.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Varese.

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S01</b>	<b><i>Campo Sportivo via Varese</i></b>
--------	------------	---

	<b>Località</b>	Castellanza
	<b>Indirizzo</b>	Via Varese
	<b>Tipologia dell'attrezzatura</b>	Attrezzatura Sportiva
	<b>Caratteristiche dimensionali</b>	
	Area complessiva	mq 15.624,73
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

## DESCRIZIONE E NOTE

<b>Proprietà</b>	Comune di Castellanza
<b>Gestione</b>	Pro Patria di Busto Arsizio
<b>Edificio</b>	
<b>Aree libere</b>	

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
<b>Edificio</b>	Buono
<b>Aree libere</b>	Sufficiente

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	
<b>Ticket</b>	
<b>Utenti</b>	Pro Patria

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	Situato in via Varese, gode di una discreta accessibilità dalla via principale
<b>Sosta</b>	Nelle vie adiacenti ci sono adeguate aree di parcheggio a sosta libera
<b>Strutture architettoniche</b>	

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Sufficiente
---------------------------	-------------

<b>Data compilazione scheda</b>	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S01</b>	<b><i>Campo Sportivo via Varese</i></b>
--------	------------	---

<b>PROGETTO</b>
-----------------

<b>Opere di adeguamento alla qualità richiesta</b>	
<b>Costi di adeguamento</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

<b>Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture</b>	
<b>Costi di integrazione</b>	
-	
<b>Modalità di intervento</b>	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

<b>Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura</b>	
-	
<b>Costi delle opere</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

<b>Riepilogo costi</b>	
<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	
-	
<b>Modalità di intervento</b>	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

<b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)</b>
--

<b>Data compilazione scheda</b>	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S02</b>	<b><i>Palestra Skorpion Club</i></b>
--------	------------	--------------------------------------

**Località** Castellanza

**Indirizzo** via Asti

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica  
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Palestra, giugno 2007, veduta da via Asti




2. Palestra, giugno 2007, veduta da via Asti

**Data compilazione scheda**

*Ottobre 2007*

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S02</b>	<b><i>Palestra Skorpion Club</i></b>
--------	------------	--------------------------------------

	<b>Località</b>	Castellanza
	<b>Indirizzo</b>	Via Asti
	<b>Tipologia dell'attrezzatura</b>	Attrezzatura Sportiva
	<b>Caratteristiche dimensionali</b>	
	Area complessiva	mq 1.594,60
	Superficie coperta	mq 1.802
	Superficie lorda di pavimento	mq 3.493 (da uff. tributi)

## DESCRIZIONE E NOTE

<b>Proprietà</b>	Privata
<b>Gestione</b>	Privata
<b>Edificio</b>	Edificato nel 1980 come capannone industriale, nel 1988 è stato trasformato in palestra. Al piano rialzato si trova l'ingresso, un ristorante, uffici e campi da squash, al primo piano sale palestra, sala riunioni per 150 posti; al piano seminterrato spogliatoi, centro estetica e servizi.
<b>Aree libere</b>	Piscina scoperta, giardino, campi da tennis.

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
Edificio	Buono
Aree libere	Sufficienti

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	Diurno-serale
<b>Ticket</b>	Quota d'iscrizione
<b>Utenti</b>	

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	Situata in via Asti, al confine con Busto Arsizio, da Castellanza non è facilmente raggiungibile
<b>Sosta</b>	Nell'area adiacente è presente una vasta area per parcheggio
<b>Strutture architettoniche</b>	Vi è la presenza di una rampa per l'accesso dei disabili

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Sufficiente
---------------------------	-------------

<b>Data compilazione scheda</b>	Ottobre 2007
---------------------------------	--------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

<b>SCHEDA</b>	<b>S02</b>	<b><i>Palestra Skorpion Club</i></b>
---------------	------------	--------------------------------------

<b>PROGETTO</b>
-----------------

**Opere di adeguamento alla qualità richiesta**

**Costi di adeguamento**

-

**Modalità di intervento**

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche  
☐ Altre risorse comunali  
☐ Intervento privato  
☐ altro

**Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture**

**Costi di integrazione**

-

**Modalità di intervento**

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche  
☐ Altre risorse comunali  
☐ Intervento privato  
☐ altro

**Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura**

**Costi delle opere**

-

**Modalità di intervento**

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche  
☐ Altre risorse comunali  
☐ Intervento privato  
☐ altro

**Riepilogo costi**

**Costo complessivo dell'intervento**

-

**Modalità di intervento**

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche  
☐ Altre risorse comunali  
☐ Intervento privato  
☐ altro

**Superficie da considerare per la verifica  
di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)**

<b>Data compilazione scheda</b>	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S03</b>	<b><i>Campo Sportivo via san Giovanni</i></b>
--------	------------	---

**Località** Castellanza

**Indirizzo** via San Giovanni

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzature sportive



Localizzazione specifica  
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via San Giovanni.




2.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via San Giovanni.

**Data compilazione scheda**

*Ottobre 2007*

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S03</b>	<b><i>Campo Sportivo via san Giovanni</i></b>
--------	------------	---

	<b>Località</b>	Castellanza
	<b>Indirizzo</b>	Via San Giovanni
	<b>Tipologia dell'attrezzatura</b>	Attrezzatura Sportiva
	<b>Caratteristiche dimensionali</b>	
	Area complessiva	mq 6.248,98
	Superficie coperta	mq 56
	Superficie lorda di pavimento	mq 56

## DESCRIZIONE E NOTE

<b>Proprietà</b>	Comune
<b>Gestione</b>	Castellanza Servizi
<b>Edificio</b>	Lo spogliatoio è un prefabbricato di forma rettangolare, con copertura piana e si sviluppa per un piano in altezza
<b>Aree libere</b>	Campo in calcestruzzo

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
<b>Edificio</b>	Sufficiente
<b>Aree libere</b>	Il campo versa in un cattivo stato di conservazione

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	Dalle 16.00 alle 22.00
<b>Ticket</b>	La struttura viene affittata alle società sportive
<b>Utenti</b>	Tre società sportive

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	Situato in via San Giovanni, gode di una buona accessibilità
<b>Sosta</b>	Nelle vicinanze sono presenti parcheggi a sosta libera
<b>Strutture architettoniche</b>	Per accedere agli spogliatoi sono presenti dei gradini

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Necessita di interventi di ammodernamento per gli spogliatoi e per il campo da gioco
---------------------------	--

<b>Data compilazione scheda</b>	Ottobre 2007
---------------------------------	--------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S03</b>	<b><i>Campo Sportivo via san Giovanni</i></b>
--------	------------	---

<b>PROGETTO</b>
-----------------

<b>Opere di adeguamento alla qualità richiesta</b>	
	Rifacimento del campo con materiale sintetico. Nuovi spogliatoi e rifacimento dell'illuminazione.
<b>Costi di adeguamento</b>	€ 600.000,00
<b>Modalità di intervento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture</b>	
<b>Costi di integrazione</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura</b>	
<b>Costi delle opere</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Riepilogo costi</b>	
<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	€ 600.000,00
<b>Modalità di intervento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)</b>
--

<b>Data compilazione scheda</b>	Aprile 2008
---------------------------------	-------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S04</b>	<b><i>Palestra Green Club</i></b>
--------	------------	-----------------------------------

**Località** Castellanza

**Indirizzo** viale Rimembranze, 20

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica  
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Palestra, giugno 2007, veduta da viale  
Rimembranze




2. Palestra, giugno 2007, veduta da viale  
Rimembranze

**Data compilazione scheda**

*Ottobre 2007*

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S04</b>	<b><i>Palestra Green Club</i></b>
--------	------------	-----------------------------------

	<b>Località</b>	Castellanza
	<b>Indirizzo</b>	Viale Rimembranze, 20
	<b>Tipologia dell'attrezzatura</b>	Attrezzatura Sportiva
	<b>Caratteristiche dimensionali</b>	
	Area complessiva	mq 1.594,60
	Superficie coperta	mq 792,06
	Superficie lorda di pavimento	mq 1.257

## DESCRIZIONE E NOTE

<b>Proprietà</b>	INCOS srl
<b>Gestione</b>	Privata
<b>Edificio</b>	Nato come cinema, si sviluppa su due piani e ospita, oltre alle attrezzature sportive, anche un'area per la ristorazione
<b>Aree libere</b>	E' presente un cortile in parte adibito a parcheggio

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
<b>Edificio</b>	Buono
<b>Aree libere</b>	Buono

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 23.00
<b>Ticket</b>	Da sabato a domenica dalle 9.00 alle 18.00 Quota d'iscrizione
<b>Utenti</b>	I residenti del Comune di Castellanza e dei comuni limitrofi

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	Situata in viale Rimembranze, gode di una buona accessibilità
<b>Sosta</b>	Nelle vicinanze sono presenti parcheggi a tempo, inoltre la palestra ha un parcheggio interno
<b>Strutture architettoniche</b>	Ci sono rampe sul retro per favorire l'accesso dei disabili

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Buono
---------------------------	-------

<b>Data compilazione scheda</b>	Ottobre 2007
---------------------------------	--------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

<b>SCHEDA</b>	<b>S04</b>	<b><i>Palestra Green Club</i></b>
---------------	------------	-----------------------------------

<b>PROGETTO</b>
-----------------

**Opere di adeguamento alla qualità richiesta**  
-

**Costi di adeguamento**

**Modalità di intervento**

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche  
☐ Altre risorse comunali  
☐ Intervento privato  
☐ altro

**Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture**  
-

**Costi di integrazione**

**Modalità di intervento**

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche  
☐ Altre risorse comunali  
☐ Intervento privato  
☐ altro

**Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura**  
-

**Costi delle opere**

**Modalità di intervento**

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche  
☐ Altre risorse comunali  
☐ Intervento privato  
☐ altro

**Riepilogo costi**

**Costo complessivo dell'intervento**  
--

**Modalità di intervento**

☐ Programma Triennale Opere Pubbliche  
☐ Altre risorse comunali  
☐ Intervento privato  
☐ altro

**Superficie da considerare per la verifica  
di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)**

<b>Data compilazione scheda</b>	<i>Ottobre 2007</i>
---------------------------------	---------------------


## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S05</b>	<b>Piscina</b>
--------	------------	----------------

**Località** Castellanza

**Indirizzo** via Piemonte n. 67

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica  
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007




1. Piscina, giugno 2007, veduta da viale Piemonte



2. Piscina, giugno 2007, veduta da viale Piemonte

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S05</b>	<b>Piscina</b>
--------	------------	----------------

	<b>Località</b>	Castellanza
	<b>Indirizzo</b>	Viale Piemonte, 67
	<b>Tipologia dell'attrezzatura</b>	Attrezzatura Sportiva
	<b>Caratteristiche dimensionali</b>	
	Area complessiva	mq 9.304,82
	Superficie coperta	mq 2.646,46
	Superficie lorda di pavimento	mq

## DESCRIZIONE E NOTE

<b>Proprietà</b>	Associazione Bustese Nuoto
<b>Gestione</b>	Privata
<b>Edificio</b>	La costruzione dell'edificio risale agli anni '70. n. 3 vasche – palestra – bar – spogliatoi e locali di servizio
<b>Aree libere</b>	Parco recintato e parcheggio

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
<b>Edificio</b>	Discreto
<b>Aree libere</b>	Buono

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	8-22-23
<b>Ticket</b>	Si
<b>Utenti</b>	Residenti dei comuni limitrofi – corsi per le scuole

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	Situata in viale Piemonte, gode di una buona accessibilità rispetto al sistema viario
<b>Sosta</b>	I parcheggi sono carenti
<b>Strutture architettoniche</b>	La struttura è accessibile

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Necessita di interventi di manutenzione straordinaria
---------------------------	---

<b>Data compilazione scheda</b>	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S05</b>	<i>Piscina</i>
--------	------------	----------------

<b>PROGETTO</b>
-----------------

<b>Opere di adeguamento alla qualità richiesta</b>	
-	
<b>Costi di adeguamento</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture</b>	
-	
<b>Costi di integrazione</b>	
-	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura</b>	
<b>Costi delle opere</b>	-
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Riepilogo costi</b>	
<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	
-	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)</b>
--

<b>Data compilazione scheda</b>	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------


## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S06</b>	<b><i>Campo Sportivo via Diaz</i></b>
--------	------------	---------------------------------------

**Località** Castellanza

**Indirizzo** via Diaz

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica  
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007




1.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Diaz



2.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Diaz

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S06</b>	<b><i>Campo Sportivo via Diaz</i></b>
--------	------------	---------------------------------------

	<b>Località</b>	Castellanza
	<b>Indirizzo</b>	Via Diaz
	<b>Tipologia dell'attrezzatura</b>	Attrezzatura Sportiva
	<b>Caratteristiche dimensionali</b>	
	Area complessiva	mq. 21.269,63
	Superficie coperta	mq. 922
	Superficie lorda di pavimento	mq. 922

## DESCRIZIONE E NOTE

<b>Proprietà</b>	Comunale
<b>Gestione</b>	Castellanza Servizi
<b>Edificio</b>	Sono presenti delle tribune e spogliatoi realizzati recentemente, palestra pesi sotto le vecchie tribune, alloggio del custode.
<b>Aree libere</b>	Campo da calcio in erba e pista di atletica

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
<b>Edificio</b>	Buono
<b>Aree libere</b>	Discreto

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	Domenica, solo partite di campionato
<b>Ticket</b>	Sì
<b>Utenti</b>	Vi si svolgono le partite della Castellanzese

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	Situato in via Diaz, è facilmente raggiungibile
<b>Sosta</b>	Nelle vicinanze ci sono parcheggi a sosta libera
<b>Strutture architettoniche</b>	Le tribune non sono accessibili

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Necessita di interventi di manutenzione straordinaria alla recinzione e alla pista di atletica
---------------------------	--

<b>Data compilazione scheda</b>	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S06</b>	<b><i>Campo Sportivo via Diaz</i></b>
--------	------------	---------------------------------------

<b>PROGETTO</b>
-----------------

<b>Opere di adeguamento alla qualità richiesta</b>	
	Sistemazione recinzione Sistemazione spazi esterni
<b>Costi di adeguamento</b>	€ 70.000
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture</b>	
<b>Costi di integrazione</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura</b>	
<b>Costi delle opere</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Riepilogo costi</b>	
<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	€ 70.000
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)</b>
--

<b>Data compilazione scheda</b>	Aprile 2008 Agg.2010
---------------------------------	----------------------


## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S07</b>	<b><i>Campo Sportivo via Bellini</i></b>
--------	------------	--

**Località** Castegnate

**Indirizzo** via Rescalda/via Bellini

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica  
Scala 1:5000



Veduta aerea, maggio 2007




1.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Bellini



2.Campo Sportivo, giugno 2007, veduta da via Bellini

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S07</b>	<b><i>Campo Sportivo via Bellini</i></b>
--------	------------	--

	<b>Località</b>	Castegnate
	<b>Indirizzo</b>	Via Rescalda / Bellini
	<b>Tipologia dell'attrezzatura</b>	Attrezzatura Sportiva
	<b>Caratteristiche dimensionali</b>	
	Area complessiva	mq 7.872,75
	Superficie coperta	mq -
	Superficie lorda di pavimento	mq -

## DESCRIZIONE E NOTE

<b>Proprietà</b>	Comune
<b>Gestione</b>	Castellanza Servizi
<b>Edificio</b>	Gli spogliatoi hanno pianta rettangolare, sono nuovi e si sviluppano per un piano di altezza
<b>Aree libere</b>	Campo sintetico di recente realizzazione

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
<b>Edificio</b>	Buono
<b>Aree libere</b>	Buono

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	Prevalentemente dalle 16 alle 23 partite la domenica
<b>Ticket</b>	La struttura viene affittata alle società sportive
<b>Utenti</b>	Cinque società sportive

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	Situato in via Rescalda, è facilmente raggiungibile
<b>Sosta</b>	Nelle aree adiacenti ci sono parcheggi a sosta libera
<b>Strutture architettoniche</b>	

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Ottimo, necessitano servizi igienici per il pubblico, sono in fase di realizzazione le tribune per il pubblico
---------------------------	--

<b>Data compilazione scheda</b>	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S07</b>	<b><i>Campo Sportivo via Bellini</i></b>
--------	------------	--

<b>PROGETTO</b>
-----------------

<b>Opere di adeguamento alla qualità richiesta</b>	
	Sono in fase di realizzazione le tribune per il pubblico e necessita di servizi igienici per il pubblico
<b>Costi di adeguamento</b>	€ 150.000,00
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture</b>	
<b>Costi di integrazione</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura</b>	
<b>Costi delle opere</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Riepilogo costi</b>	
<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	€ 150.000,00
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)</b>
--

<b>Data compilazione scheda</b>	Aprile 2008 Agg.2010
---------------------------------	----------------------


## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S08</b>	<b><i>Palestra Energy</i></b>
--------	------------	-------------------------------

**Località** Castellanza

**Indirizzo** via Verdi, 2

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica  
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



Palestra, giugno 2007, veduta da via Verdi



Palestra, giugno 2007, veduta da via Verdi

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S08</b>	<b><i>Palestra Energy</i></b>
--------	------------	-------------------------------



**Località** Castellanza  
**Indirizzo** Via Verdi, 2  
**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura Sportiva

**Caratteristiche dimensionali**  
 Area complessiva mq. 390 circa  
 Superficie coperta mq. 390  
 Superficie lorda di pavimento mq. 390

## DESCRIZIONE E NOTE

<b>Proprietà</b>	Galco srl
<b>Gestione</b>	Privata
<b>Edificio</b>	La palestra di trova al primo piano di un edificio ad uso produttivo
<b>Aree libere</b>	-

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
<b>Edificio</b>	Buono
<b>Aree libere</b>	-

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	
<b>Ticket</b>	Sì – quota di iscrizione
<b>Utenti</b>	

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	Nei pressi di viale Lombardia, strada principale di Castegnate
<b>Sosta</b>	E' presente un parcheggio in sede propria
<b>Strutture architettoniche</b>	La struttura è accessibile (servoscala, servizi disabili)

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Buono
---------------------------	-------

<b>Data compilazione scheda</b>	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S08</b>	<b><i>Palestra Energy</i></b>
--------	------------	-------------------------------

<b>PROGETTO</b>
-----------------

<b>Opere di adeguamento alla qualità richiesta</b>	
-	
<b>Costi di adeguamento</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

<b>Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture</b>	
-	
<b>Costi di integrazione</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

<b>Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura</b>	
-	
<b>Costi delle opere</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

<b>Riepilogo costi</b>	
<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	
-	
<b>Modalità di intervento</b>	
	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche
	<input type="checkbox"/> Altre risorse comunali
	<input type="checkbox"/> Intervento privato
	<input type="checkbox"/> altro

<b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)</b>
--

<b>Data compilazione scheda</b>	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------


## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S09</b>	<b><i>Palazzetto dello Sport (PalaBorsani)</i></b>
--------	------------	--

**Località** Castellanza

**Indirizzo** via per Castellanza

**Tipologia dell'attrezzatura** Attrezzatura sportiva



Localizzazione specifica  
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007




1. Palazzetto dello Sport, giugno 2007, veduta da via per Castellanza



2. Palazzetto dello Sport, giugno 2007, veduta da via per Castellanza

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S09</b>	<b><i>Palazzetto dello Sport (PalaBorsani)</i></b>
--------	------------	--

	<b>Località</b>	Castellanza
	<b>Indirizzo</b>	Via per Castellanza
	<b>Tipologia dell'attrezzatura</b>	Attrezzatura Sportiva
	<b>Caratteristiche dimensionali</b>	
	Area complessiva	mq 10.096,36
	Superficie coperta	mq
	Superficie lorda di pavimento	mq 4.395

DESCRIZIONE  
E NOTE STORICHE

<b>Proprietà</b>	Comune
<b>Gestione</b>	Castellanza Servizi
<b>Edificio</b>	Sono presenti due palestre con campi da gioco (pallavolo, basket, calcetto, tennis, tribuna da 480 posti, bocciodromo, palestra fitness, judo, spogliatoi e servizi, bar. Due campi da calcetto e tennis esterni
<b>Aree libere</b>	Giardino e parcheggi

## QUALITA'

<b>Stato di consistenza e di conservazione</b>	
<b>Edificio</b>	Buono
<b>Aree libere</b>	Buono

## FRUIBILITA'

<b>Orari</b>	
<b>Ticket</b>	Sì
<b>Utenti</b>	I residenti del Comune di Castellanza

## ACCESSIBILITA'

<b>Viabilità</b>	
<b>Sosta</b>	E' presente un parcheggio interno
<b>Strutture architettoniche</b>	Accessibili

<b>Conformità dell'attrezzatura / Grado di conformità</b>	SI
---	----

<b>Giudizio sintetico</b>	Ottima struttura
---------------------------	------------------

<b>Data compilazione scheda</b>	Ottobre 2007 Agg.2010
---------------------------------	-----------------------

## ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	<b>S09</b>	<b><i>Palazzetto dello Sport (PalaBorsani)</i></b>
--------	------------	--

<b>PROGETTO</b>
-----------------

<b>Opere di adeguamento alla qualità richiesta</b>	
	Adeguamento campi di pallavolo, potenziamento illuminazione
<b>Costi di adeguamento</b>	€ 40.000
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture</b>	
	Spostamento del campo da bocce
<b>Costi di integrazione</b>	€ 5.000
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input checked="" type="checkbox"/> altro

<b>Opere volte allo sviluppo dell'attrezzatura</b>	
<b>Costi delle opere</b>	
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input type="checkbox"/> altro

<b>Riepilogo costi</b>	
<b>Costo complessivo dell'intervento</b>	€ 5.000 e € 40.000
<b>Modalità di intervento</b>	<input type="checkbox"/> Programma Triennale Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> Altre risorse comunali <input type="checkbox"/> Intervento privato <input checked="" type="checkbox"/> altro

<b>Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)</b>
--

<b>Data compilazione scheda</b>	<i>Ottobre 2007 Agg.2010</i>
---------------------------------	------------------------------