

ID PRATICA	Protocollo	Descrizione Tipo Pratica	Data Presentazione	Descrizione Lavori	Responsabile	Istruttore
D1/2015-0	2143	Dia	03/02/2015	Recupero di locali sottotetto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D2/2015-0	3215	Dia	18/02/2015	Variante D26/2012 del 30/05/2012. Ristrutturazione edilizia con creazione di vano scala comune e ascensore e recupero sottotetto a creazione nuova unità immobiliare	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D3/2015-0	4896	Dia	16/03/2015	formazione di aperture al sottotetto non agibile di cui alla DIA69/2006	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D4/2015-0	5189	Dia	19/03/2015	Ampliamento unità immobiliare a destinazione residenziale	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D5/2015-0	5221	Dia	20/03/2015	Installazione di manufatti, prefabbricati, strutture in genere su suolo privato	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D6/2015-0	6207	Dia	07/04/2015	Sostituzione del manto di copertura dei corpi accessori del ripostiglio e della autorimessa mediante rimozione del manto in lastre di fibro amianto e posa di pannelli in lamiera grecata coibentata	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D7/2015-0	6428	Dia	09/04/2015	Rifacimento lastrico solare, pavimentazione, muretti e di costruzione di portico e di accessorio ad uso ripostiglio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D8/2015-0	6659	Dia	13/04/2015	Rimozione porzione di muro di tamponamento di porticato. Posa di elemento accessorio costituito da pergola in ferro verniciato non aderente alla casa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D9/2015-0	9725	Dia	29/05/2015	Ristrutturazione edilizia con recupero ai fini abitativi di sottotetti. Opere consistenti in: formazione vespaio, modifiche interne e dei prospetti esterni, rifacimento struttura copertura esistente e modifica delle altezze ed inclinazione delle falde	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D10/2015-0	9726	Dia	29/05/2015	Cambio di destinazione d'uso da negozio ad abitazione e fusione con un'altra unità abitativa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D11/2015-0	10140	Dia	05/06/2015	Modifica partizione interna con realizzazione di autorimessa	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D12/2015-0	11188	Dia	23/06/2015	ristrutturazione mediante applicazione di cappotto termico esterno e ampliamento unità abitativa esistente al piano terra	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
D13/2015-0	11290	Dia	24/06/2015	rimozione controsoffittatura interna della copertura; ampliamento soppalco esistente per formazione ripostiglio con realizzazione scala interna per accesso a tale zona; apertura finestra nel servizio igienico esistente; chiusura di uno dei due ingressi esistenti all'alloggio e realizzazione lucernari in copertura.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA1/2015-0	115	Segnalazione Certificata di Ir	07/01/2015	chiusura della cucina verso il locale ingresso/disimpegno e apertura zona cottura su soggiorno; opere di manutenzione ordinaria di vario genere	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA2/2015-0	322	Segnalazione Certificata di Ir	09/01/2015	variante alla PE 62/2012 e alla SCIA 17/2014 - Riqualficazione energetica involucro edilizio, ristrutturazione, ampliamento e recupero ai fini abitativi del sottotetto per 2 U.I. esistenti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA3/2015-0	477	Segnalazione Certificata di Ir	12/01/2015	modifica di una finestra in porta finestra che dà sul cortile	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA4/2015-0	552	Segnalazione Certificata di Ir	13/01/2015	Rifacimento manto di copertura e consolidamento intonaci di facciata in fase di distacco	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA5/2015-0	876	Segnalazione Certificata di Ir	16/01/2015	Sostituzione copertura esistente in eternit con nuova copertura con pannelli in alluminio preverniciato e realizzazione recinzione interna di separazione	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA6/2015-0	1018	Segnalazione Certificata di Ir	19/01/2015	opere interne	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA7/2015-0	1314	Segnalazione Certificata di Ir	22/01/2015	manutenzione straordinaria negozio per insediamento nuova attività di pizzeria d'asporto e kebab; modifica della morfologia del bagno e del relativo antibagno; inserimento canna fumaria del forno a legna e canna di esalazione odori nell'esistente canalizzazione sfocante in copertura. Var. SCIA69/2014 del 7/10/2014	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA8/2015-0	2570	Segnalazione Certificata di Ir	09/02/2015	Demolizioni di pareti in legno del muro di divisione tra due negozi e lo spostamento della scala in una posizione più razionale e consona al nuovo negozio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA9/2015-0	3055	Segnalazione Certificata di Ir	16/02/2015	Rifacimento del manto di copertura in tegole canadesi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA10/2015-0	3418	Segnalazione Certificata di Ir	20/02/2015	Demolizione totale di porzione di fabbricati esistenti e contestuale smontaggio del ponteggio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA11/2015-0	3420	Segnalazione Certificata di Ir	20/02/2015	realizzazione muro divisorio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA12/2015-0	3556	Segnalazione Certificata di Ir	23/02/2015	Modifica tramezzature interne; serramenti del fronte principale; piazzale parcheggio clienti; modifiche reparto Delivery"; modiche impianti elettrici"	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA13/2015-0	3557	Segnalazione Certificata di Ir	23/02/2015	Chiusura vano porta di collegamento tra due unità immobiliari (sub.5 e 6), demolizioni tavolati interni, formazione nuovo tavolato divisorio tra le due unità	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA14/2015-0	3625	Segnalazione Certificata di Ir	24/02/2015	Nuova orditura sopra l'esistente in seguito a constatazione di cantonali ammalorati sulla sede corpo musicale S. Cecilia""	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA15/2015-0	4113	Segnalazione Certificata di Ir	03/03/2015	Modifica disimpegno vano scala; spostamento porta d'emergenza e cambio d'uso del locale al piano terra - var. SCIA83 del 12/11/2014	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA16/2015-0	4386	Segnalazione Certificata di Ir	06/03/2015	intervento di modifica della distribuzione degli spazi interni, formazione e modifica di aperture in facciata e modifica dell'impianto di riscaldamento	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA17/2015-0	4390	Segnalazione Certificata di Ir	06/03/2015	Modifica della distribuzione interna di alcuni locali con demolizione e costruzione di alcuni tavolati interni dell'unità immobiliare posta al piano secondo; apertura di velux nel piano sottotetto e creazione di alcune tramezze	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA18/2015-0	4603	Segnalazione Certificata di Ir	10/03/2015	manutenzione straordinaria per esecuzione cappotto termico, coibentazione soletta del sottotetto; realizzazione di una tettoia aperta; apertura nuova porta e sostituzione finestra della cucina con portafinestra	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA19/2015-0	5225	Segnalazione Certificata di Ir	20/03/2015	Posa gazebo a copertura parziale giardino interno privato, in ferro aperto su tutti i lati	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA20/2015-0	5364	Segnalazione Certificata di Ir	23/03/2015	Formazione di ingresso pedonale condominiale coperto con arretramento cancelletto e spostamento cassette postali	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA21/2015-0	5366	Segnalazione Certificata di Ir	23/03/2015	demolizione completa fabbricato ad uso tettoia e ripostiglio e realizzazione recinzione divisoria in blocchetti di cemento (var. SCIA5/2015)	Arch. Antonella Pisoni	geom. Gabriele Verga
SCIA22/2015-0	6165	Segnalazione Certificata di Ir	03/04/2015	Variante alla SCIA 8/2015 - Lievi modifiche interne per spostamento di circa 40 cm della scala di collegamento al piano prmo per evitare la demolizione di una trave perimentrale, con la realizzazione di due pareti h.2.40 per creazione di vetrina espositiva	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA23/2015-0	6302	Segnalazione Certificata di Ir	08/04/2015	Demolizione di varie tramezzaturr interne, creazione di nuovo bagno per disabili,. risanamento muri perimetrali, rifacimento facciate	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA24/2015-0	6427	Segnalazione Certificata di Ir	09/04/2015	Rifacimento manto di copertura del box esterno adibito a ripostiglio/locale ricovero atezzi, mediante posizionamento lastre in lamiera grecata colore testa di morc	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA25/2015-0	6937	Segnalazione Certificata di Ir	16/04/2015	Formazione di nuova recinzione interna lungo il confine di proprietà	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA26/2015-0	7134	Segnalazione Certificata di Ir	20/04/2015	Realizzazione parete esterna a chiusura di portico esistente e realizzazione di pensilina protettiva	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA27/2015-0	7583	Segnalazione Certificata di Ir	27/04/2015	Ristrutturazione edilizia leggera in tre ambiti di intervento: 1- piano 0 Edificio B - Blocco Operatorio B 2- piano 1 Edificio B - Vano tecnico impianti 3- Area esterna - Sostituzione di un gruppo frigorifero	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA28/2015-0	7671	Segnalazione Certificata di Ir	28/04/2015	Demolizione pareti divisorie interne cantine piano seminterrato e realizzazione nuove pareti in blocchetti di cls, sostituzione porte esistenti in legno con porte in ferro e revisione/rifacimento impianto elettrico esistente	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA29/2015-0	7672	Segnalazione Certificata di Ir	28/04/2015	Variante alla SCIA23/2015 - costruzione di una nuova tramezza per la creazione di ripostiglio - retro	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA30/2015-0	7888	Segnalazione Certificata di Ir	30/04/2015	Realizzazione cordolo recinzione in CA h.40 cm	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA32/2015-0	8385	Segnalazione Certificata di Ir	09/05/2015	Rifacimento manto di copertura del capannone produzione-montaggio (cap. A) con lastre grecate di alluminio colore naturale con sottostante isolamento termico a seguito di rimozione dei pannelli ondulati di cemento-amianto esistenti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA31/2015-0		Segnalazione Certificata di Ir	11/05/2015	completamento opere esterne, finiture interne e cappotto esterno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA33/2015-0	8964	Segnalazione Certificata di Ir	19/05/2015	Asportazione del manto impermeabile del tetto esistente in fibrocemento (eternit), posa di nuova copertura impermeabile eseguita in pannelli di alluminio coibentati di colore marrone	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA34/2015-0	9274	Segnalazione Certificata di Ir	23/05/2015	variante alla SCIA16/2015 consistente in modifica dei vani interni, demolizione di porzione di porticato, modifica aperture di facciata e cambio d'uso di porzione dello stabile da produttivo a commerciale	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA35/2015-0		Segnalazione Certificata di Ir	09/06/2015	Rimozione copertura in fibro-cemento e sottostante orditura in legno; posa di nuove travi e listelli in abete e posa di copertura in pannelli simil coppo con finitura in alluminio pre-verniciato e coibentato	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA36/2015-0	10360	Segnalazione Certificata di Ir	09/06/2015	Manutenzione straordinaria consistente in modifica tramezzature interne in varie zone del magazzino, mantendo invariate le varie caratteristiche costruttive e rifacimento rivestimento delle facciate laterali in lamiera metallica preverniciata di colore blu - VAR. SCIA 12/2015	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA37/2015-0	11004	Segnalazione Certificata di Ir	19/06/2015	formazione di nuove pareti mobili per divisione spazi interni; formazione di uscita di sicurezza con annessa scaletta presso laboratorio e demolizione pareti divisorie in zona deposito	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA38/2015-0	11030	Segnalazione Certificata di Ir	19/06/2015	alloggiamento profilati in acciaio per consolidamento solaio di copertura del piano rialzato e realizzazione di controsoffitto in fibra di gesso come meglio evidenziato nelle tavole di progetto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA39/2015-0	11031	Segnalazione Certificata di Ir	19/06/2015	sostituzione della copertura in eternit con nuova copertura in pannelli grecati in alluminio preverniciato e isolamento ultimo solaio con isolante spessore 120 mm.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA40/2015-0	11499	Segnalazione Certificata di Ir	29/06/2015	demolizione e nuova costruzione di tavolati interni e realizzazione nuova scala di collegamento tra piano terra e piano primo; creazione di nuovo bagno al piano terra, chiusura di due porte d'accesso all'unità abitativa e rifacimento della pavimentazione; modifica impianto elettrico, idrosanitario e dle gas	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin