

ID PRATICA	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	DescrizioneLavori	Responsabile	Istruttore
SCIA38/2017-0	13483	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/07/2017	allacciamento fognatura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA39/2017-0	13666	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/07/2017	SCIA in sanatoria per difformità sui prospetti rispetto al progetto assentito con Nulla Osta n.8 del 29/03/1958	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA40/2017-0	14140	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	13/07/2017	Variante alla SCIA67/2016- modifica distribuzione interna, modifica scala interna per accesso al piano interrato	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA41/2017-0	14320	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/07/2017	Demolizione tramezzi e costruzione nuovi locali igienici ad uso disabili e spogliatoi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA42/2017-0	14715	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/07/2017	Opere di urbanizzazione primaria relative al tratto fognario pluviale - Realizzazione di tratto fognario di recupero e regimazione acque pluviali su via Bettinelli	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA43/2017-0	15308	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/07/2017	Variante finale alla PE10/2016 - modifica tavolati interni bagno e ripristino piano mansarda; ripristino a porta finestra dell'apertura del bagno a piano primo; chiusura di finestra piano terra lato sud; modifica abbaini bagno e camera piano mansarda; spostamento centrale termica in locale tecnico a fianco al box; modifica serranda box	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA44/2017-0	15314	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/07/2017	Realizzazione recinzione in pannelli zincati e plastificati (1,920 x 2,500), e cancello carraio in struttura leggera (2,000 x 3,000)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA45/2017-0	15485	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	01/08/2017	Fase 1 - Rimozione manto di copertura non in amianto Fase 2 - Rimozione lana di roccia e sottostanti pannelli in amianto Fase 3 - Posa di nuova copertura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA46/2017-0	15608	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	02/08/2017	realizzazione nuova piscina interrata e modifica recinzione esistente con apertura nuovo passo carraio	Arch. Antonella Pisoni	dott. Fabio Spadoni
SCIA47/2017-0	15799	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	04/08/2017	variante a fine lavori che non configurano variante essenziale della pratica PE18/2013 aggiornamento pratica a seguito di verifica misure interne rustico di cui al mapp.5054 sub.501	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA48/2017-0	16917	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	24/08/2017	Modifiche interne con realizzazione di locali archivio e magazzino senza permanenza di persone, e la realizzazione di bagni di cui uno per disabili e apertura di n.2 finestre per areazione e illuminazione dei bagni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA49/2017-0	16918	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	24/08/2017	Variante alla PE4/2017- piccole modifiche nella dimensione della cabina enel autorizzata con permesso di costruire - nuove dimensioni m 7 x 4	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA50/2017-0	17151	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	29/08/2017	Variante alla PE7/2016 e successive- modifiche del parcheggio con accesso da via Da Vinci: arretramento cancello carraio, ridimensionamento aiuole in favore di una maggiore area di manovra e di parcheggio, riduzione dimensioni canalette di raccolta acque bianche	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA51/2017-0	17218	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	30/08/2017	Modifiche interne ed esterne eseguite in difformità alla PE130/1965. Le opere eseguite consistono principalmente in modifiche divisorii interni, modifica scala d'accesso appartamento a piano primo, modifiche aperture finestrate, modifica sagoma esterna appartamento a piano primo. Altre modifiche di minore importanza.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA52/2017-0	17306	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	31/08/2017	Variante a D2/2016 - costruzione recinzioni divisorie confini di proprietà, demolizione recinzione esistente prospiciente la via Magenta e nuova costruzione di recinzione in arretrato per allargamento sede stradale	Geom. Sonia Coradin	Arch. Antonella Pisoni
SCIA53/2017-0	17654	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	06/09/2017	SCIA in sanatoria - modifiche interne ed esterne di lieve entità e realizzazione balcone	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA54/2017-0	18775	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/09/2017	Costruzione di n.2 cabine elettrico-idraulico, box porta contatori, contatori gas necessari al posizionamento di nuova pressostruttura per la copertura di n.2 campi da tennis	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA55/2017-0	19148	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/09/2017	Sostituzione manto di copertura e smaltimento eternit	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA56/2017-0	19579	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/10/2017	Variante alla SCIA34/2017 - nuova disposizione spazi interni piano terra e piano primo; realizzazione di vespaio al piano terra	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA57/2017-0	20061	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	09/10/2017	Sanatoria - allargamento finestra e diversa posizione tavolato soggiorno/cucina	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA58/2017-0	20096	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/10/2017	Le opere da realizzare sono: 1) Accorpamento e frazionamento di n°2 unità immobiliari. 2) In entrambe le unità verranno realizzate delle opere di demolizioni con una nuova distribuzione interna dei locali per una migliore utilizzazione degli spazi. 3) Saranno sostituiti alcuni serramenti esterni con la stessa tipologia di quelli esistenti. 4) Verranno adeguati gli impianti idrici-sanitari, senza modificare gli scarichi e le colonne verticali e, quello elettrico.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA59/2017-0	20654	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/10/2017	Rifacimento delle facciate con realizzazione cappotto, ampliamento porzione di copertura e rifacimento pavimentazione balcone con relativa impermeabilizzazione	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA60/2017-0	20735	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/10/2017	diverso dimensionamento del fabbricato con modifiche di facciata per realizzazione di 2 finestre in luogo della porta originaria (variante alla DIA21/2014)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA61/2017-0	20734	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	18/10/2017	ristrutturazione del piano primo con consolidamento statico del solaio , demolizione e rifacimento scala interna , installazione di un montascala, e nuova costruzione di scala esterna di sicurezza in acciaio	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA62/2017-0	21006	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/10/2017	Scia in alternativa al PdC per recupero, con opere, dei vani seminterrati esistenti ai sensi della L.R. 10 marzo 2017 n.7. Cambio di destinazione d'uso da ufficio a residenza	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA63/2017-0	20984	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	20/10/2017	Diversa distribuzione spazi interni, sostituzione pavimenti, rivestimenti e impianti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA64/2017-0	21173	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	23/10/2017	Modifica dei balconi di proprietà, spostamento parapetto metallico esistente a filo soletta	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA65/2017-0	21498	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	26/10/2017	SCIA IN SANATORIA per opere eseguite in difformità al N.O. n° 42/1975. Diversa distribuzione interna , realizzazione di controtamponamenti interni e una diversa conformazione dei prospetti Intervento realizzato tra il 1980 e il 1981 conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (DPR 380/2001 art. 37 comma 4. Punto 41 della Sezione II - Edilizia- della Tabella A del D.Lgs 222/2016)	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA66/2017-0	21799	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	31/10/2017	Annullamento PE 23/2014 in quanto non realizzato: realizzazione di muretto perimetrale porticato, modifiche aperture e posa di rivestimento in beola sulla zoccolatura della facciata fronte strada	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA67/2017-0	21974	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	03/11/2017	SCIA in Sanatoria - Formazione bagno con disimpegno al piano terra	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA68/2017-0	22555	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/11/2017	Variante alla PE38/2016 per mancata costruzione della piscina nell'area esterna di pertinenza del sub 505	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA69/2017-0	22557	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	10/11/2017	variante alla D15/2015 per opere di ampliamento edificio abitazione con sovrastante terrazzo e costruzione di accessorio ad uso ripostiglio e ristrutturazione interna bagno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA70/2017-0	22999	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/11/2017	Rifacimento completo della soletta di copertura del corsello box	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA71/2017-0	23007	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/11/2017	Variante alla D9/2015 - modifica delle aperture in facciata con inserimento di nuovi serramenti esterni, sistemazione di alcuni tavolati interni mantenendo le due unità distinte, adeguamento della parte impiantistica alle modifiche di muratura da eseguire, integrazione dell'esistente impianto di fognatura, rinuncia ad eliminare un tratto di gronda del tettuccio tra piano terra e piano primo lato est, leggera modifica di qualche colore di facciata	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA72/2017-0	23020	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	17/11/2017	Variante finale alla D20/2016 - modifiche interne minime. L'unica modifica nei prospetti, riguarda la riduzione delle due aperture al piano terra (bagno e camera) e lo spostamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA73/2017-0	23832	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28/11/2017	Variante finale alla PE4/2017	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA74/2017-0	24401	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/12/2017	Posa in opera di recinzione tipo orso grill senza muretto di appoggio ma con pali cementati direttamente nel terreno in continuità come tipologia con quella già esistente. Realizzazione impianto raccolta acque piovane	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA75/2017-0	24392	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	05/12/2017	sostituzione dei serramenti in ferro (porte e finestre) con similari in alluminio a taglio termico (medesimo colore e geometria e realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione (inverno ed estate) con pompa di calore - edificio utilizzato come sala lettura	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA76/2017-0	25204	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	15/12/2017	Variante SCIA94/2014 e SCIA60/2014 opere consistenti in diversa distribuzione tavolati zona bagni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA77/2017-0	25696	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	21/12/2017	formazione di tettoia aperta addossata al fabbricato a copertura di terrazzo a quota + 75 cm, formata da pilastri in legno, copertura in tegole portoghesi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA78/2017-0	25782	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/12/2017	variante alla SCIA66-2017 - modifica muretto perimetrale porticato	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA79/2017-0	25789	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	22/12/2017	SCIA in alternativa al Permesso di Costruire: eliminazione delle barriere architettoniche in edificio residenziale bifamiliare con realizzazione di un ascensore esterno al servizio di tutti i piani del fabbricato e realizzazione di una apertura nel vano scala comune	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
SCIA80/2017-0	25861	Segnalazione Certificata di Inizio Attività	27/12/2017	SCIA in sanatoria per ristrutturazione edilizia consistente nella realizzazione di opere interne di adeguamento locali e impianti per nuova attività sportiva di pesistica	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin