

ID PRATICA	Protocollo	DescrizioneTipoPratica	DataPresentazione	DescrizioneLavori	Responsabile	Istruttore
CS1/2015-0	807	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	15/01/2015	Sostituzione dei serramenti, da legno a p.v.c., senza modifica delle dimensioni; sostituzione dei sanitari, dei pavimenti; adeguamento impianti tecnologici	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS2/2015-0	1551	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	26/01/2015	Modifiche interne		
CS3/2015-0	3056	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	16/02/2015	Formazione di tavolo/i e pareti in cartongesso per diversa distribuzione spazi interni; posa di controparete al P.S1 per miglioramento igienico; rimozione senza scala interna in ferro e posa di piattaforma elevatrice; sostituzione parziale di finiture interne	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS4/2015-0	4025	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	02/03/2015	Realizzazione di parete in cartongesso per ridefinizione ingresso per creazione di sala d'attesa presso studio medico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS5/2015-0	4203	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	04/03/2015	Apertura di porta interna tra due unità immobiliari	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS6/2015-0	4669	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	11/03/2015	Demolizione porzione di parete divisoria sala; costruzione parete per separazione spazio interno locale destinato a lavanderia; rifacimento bagno; adeguamento impianto idrotermosanitario e elettrico; sostituzione serramenti e posa nuova pavimentazione	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS7/2015-0	4837	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	13/03/2015	sostituzione di serramento esterno esistente con nuova porta blindata e sostituzione di apparecchi sanitari	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS8/2015-0		Comunicazione Manutenzione Straordinaria	16/03/2015	Rifacimento di estradosso di copertura con bonifica amianto e posa di nuovo estradosso composto da pannelli grecati coibentati in lamiera zincata	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS9/2015-0	5895	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	31/03/2015	formazione di nuovo servizio igienico, spostamento della porta d'ingresso dal vano scala comune e realizzazione di impianto elettrico.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS10/2015-0	5994	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	01/04/2015	sostituzione serramenti , modifica impianto elettrico e idrico-sanitario, opere di pavimentazione e sostituzione porte interne		
CS11/2015-0	6021	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	01/04/2015	modifica per diversa distribuzione degli spazi interni	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS12/2015-0	6171	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	03/04/2015	Ripavimentazione completa piano terra previo intercettazione guasto nelle tubature acqua sanitaria senza modifica impianti. Sostituzione mobili cucina	Arch. Antonella Pisoni	Arch. Antonella Pisoni
CS13/2015-0	6244	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	08/04/2015	Demolizione e ricostruzione di tavolati interni all'unità immobiliare e spostamento zona cottura per la creazione di zona ingresso	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS14/2015-0	6834	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	15/04/2015	Opere di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate esterne e balconi lato cortile interno	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS15/2015-0	7277	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	22/04/2015	Fusione di due unità immobiliari in u unica unità abitativa senza opere	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS16/2015-0	7278	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	22/04/2015	Realizzazione di tavolati interni per formazione wc personale, magazzino e spogliatoio. Adeguamento rampa interna esistente. Adeguamento impianti.	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS17/2015-0	7380	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	23/04/2015	Demolizione dei tavolati a delimitazione studio; realizzazione di tavolo a chiusura porta accesso studio; demolizione di porzione di muratura per apertura porta accesso studio; demolizione di porzione di abbassamento in carton-gesso; adeguamento impianti tecnologici	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS18/2015-0	7576	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	27/04/2015	Opere interne di moderate demolizioni e costruzioni di tavolati	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS19/2015-0	7579	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	27/04/2015	Realizzazione di porzione di parete in cartongesso per la creazione di area estetica (attualmente retro negozio); inversione senso apertura porte bagno e anti bagno esistenti	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS20/2015-0	7581	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	27/04/2015	Frazionamento unità immobiliare senza opere solo per necessità di modificare l'intestazione	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS21/2015-0	7870	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	30/04/2015	Realizzazione di una porta interna presso appartamento al piano primo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS22/2015-0	9530	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	27/05/2015	riparazione parapetto balconi	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS23/2015-0	9546	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	27/05/2015	Sostituzione dell'attuale manto di copertura con tegole portoghesi in cotto, sostituzione listellatura ed orditura dove necessario	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS24/2015-0	9957	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	03/06/2015	Tavolato nel piano interrato a chiusura vano tecnico	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS25/2015-0	9984	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	03/06/2015	Rifacimento copertura rimuovendo l'attuale copertura in eternit sostituendola con pannelli in alluminio coibentati senza modifica di altezze e sporgenze	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS26/2015-0	10085	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	04/06/2015	Realizzazione di tettoia di copertura in legno con manto di tegole in cotto per ingresso pedonale	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS27/2015-0	10265	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	08/06/2015	Sostituzione manto di copertura esistente del locale uso ripostiglio con nuovo manto di identica tipologia che rispetta le esistenti altezze di colmo e gronda	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS28/2015-0	10270	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	08/06/2015	Adeguamento igienico sanitario dei servizi igienici	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS29/2015-0	10450	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	10/06/2015	Spostamento porta della cucina mediante chiusura e apertura di nuova porta su altra parete	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS30/2015-0	10629	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	12/06/2015	Realizzazione di tettoia temporanea mobile realizzata con struttura in ferro, copertura e tamponatura perimetrale parziale in pannelli coibentati	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS31/2015-0	10976	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	18/06/2015	Demolizione di pareti mobili di altezza 160 cm per una diversa distribuzione degli spazi interni e una nuova soluzione di arredo	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS32/2015-0		Comunicazione Manutenzione Straordinaria	20/06/2015	Modifica ubicazione porta di accesso al locale cucina e modifica delle dimensioni del locale ottenuto realizzando la demolizione di tavolati costituenti ripostiglio e contestuale formazione di nuovo tavolo di perimetrazione dello spazio di risulta	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin
CS33/2015-0	11375	Comunicazione Manutenzione Straordinaria	25/06/2015	ridistribuzione interna locali e sostituzione pavimenti; rivestimenti rifacimento impianto idrosanitario utilizzando gli scarichi esistenti, rifacimento impianto elettrico, di riscaldamento e di adduzione del gas	Arch. Antonella Pisoni	Geom. Sonia Coradin