


ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P19	<i>Parcheggio via Brambilla</i>
--------	------------	--


Località Castellanza

Indirizzo via Brambilla


Tipologia dell'attrezzatura Parcheggio




Localizzazione specifica
Scala 1:2000



Veduta aerea, maggio 2007



1. Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni



2. Parcheggio, giugno 2007, veduta da viale Don Minzoni/via Brambilla

Data compilazione scheda

Ottobre 2007

ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE: RESIDENZA

SCHEDA	P19	Parcheggio via Brambilla
--------	------------	---------------------------------

	Località	Castellanza
	Indirizzo	Via Brambilla
	Tipologia dell'attrezzatura	Parcheggio
	Caratteristiche dimensionali Area complessiva mq 410,10 Superficie coperta mq - Superficie lorda di pavimento mq -	

DESCRIZIONE E NOTE	
Proprietà Gestione Edificio Aree libere	Comune di Castellanza Comune di Castellanza -

QUALITA'	
Stato di consistenza e di conservazione Edificio Aree libere	- Buono

FRUIBILITA'	
Orari Ticket Utenti	Liberi Nessuno

ACCESSIBILITA'	
Viabilità Sosta Strutture architettoniche	13 stalli Non ci sono barriere architettoniche

Conformità dell'attrezzatura	SI
-------------------------------------	----

Giudizio sintetico	Sufficiente
---------------------------	-------------

Data compilazione scheda	Ottobre 2007
---------------------------------	--------------